GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16534320
Fecha Inicio Vigencia: 11/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0010262

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 21/05/2024
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 20/05/2024
Fecha estimada de término del traslado: 21/05/2024
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI NRO 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

'vo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHF149
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHF149
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI
	2	31.2 RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO
	2	31.7 RECTIFICACION DE TAMBOR
	1	31.8 CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO
	4	31.10 CAMBIO DE FIBRA DE FRENO
	4	31.15 REPARACION DE CALIPER DE MORDAZA
		33 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	2	33.14 CAMBIO DE ROTULA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Benjamin Barreto
Jefe Interino
Departamento de Transporte

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS - Dirección Administrativa - Dpto. Transporte

Vendedor Nº
Anexo Nº

Firma | Aclaración de Firma | RUC / Cédula de Identidad: 1130673

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [9.751 - 10.750] - 07/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
ACTA DE RECEPCION N° 12-B.

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los **veintiún** días del mes de **mayo** del año **dos mil veinticuatro**, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Benjamín Barreto**, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr. *Mario Cibils***, en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 100.- **Nota de Remisión: 001-002-0010262**
Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax BHF 149.- **Asignado a:** Dirección de Protocolo
Km. De Entrada: 286.027.- **Km. Próximo mantenimiento:** 290.804.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
31	*MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
31.2	Rectificación de disco de freno	2
31.7	Rectificación de tambor	2
31.8	Cambio de Pastilla de freno	1
31.10	Cambio de fibra de freno	4
31.15	Reparación de caliper de mordaza	4
33	*REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
33.14	Cambio de rotula	2

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

Benjamín Barreto
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Carlos López
Mecánico

Juan Moreira
Chofer

Elaborado por: Luis González Revisado por: Anghi Rey