TALLER "RC"

de CRISPIN RUFFINELLI
Inyección Electrónica - Naftero - Diesel - Diagnóstico Computarizado
ABS - Airbag - Transmisión - Panel de Control - Bombas Electrónicas
Mecánica y Aire Acondicionado

Avda. La Burrerita casi Saturio Rios 2372
Teléfono: 021-901 960 / Telefax: 021-374 277
Lambaré - Paraguay

TIMBRADO Nº 16690002
RUC: 653374-4
Fecha inicio vigencia 21/09/2023
Fecha final vigencia 30/09/2024

NOTA DE REMISION

001-001-0006079
001 001 0006079

DESTINATARIO DEL SERVICIO | **FECHA DE EMISIÓN:** 15/11/23

Nombre o Razón Social: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA) | RUC o C.I.C.: 80069744-5

Domicilio: Ruta Mcal. Estigarribia, km 10.5, San Lorenzo. Py.

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta	Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº:	Nº de Timbrado:
Fecha de expedición: 15/11/23	
Fecha de inicio del traslado:	Fecha estimada de término del traslado: 16152974 15/11/23
Dirección del punto de partida: Avda La Burrerita c/ Saturio Rios 2372	Departamento: Central
Ciudad: Lambare	
Dirección del punto de llegada: Ruta Mcal. Estigarribia, km 10.5, San Lorenzo. Py.	Departamento:
Ciudad:	
Kilómetros estimados de recorrido:	
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:	
Motivo:	

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: MITSUBISHI L200 // CHAPA: EAF 230
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social:	RUC o C.I.C.:
Domicilio:	

DATOS DEL SERVICIO

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION
2		43.3 RULEMAN INT DE MASA DELANTERA
2		43.4 RULEMAN EXT DE MASA DELANTERA
1		43.5 BRAZO Z DE DIRECCION
1		43.7 BRAZO PITMAN
1		43.10 REPARACIÓN DE SINFÍN
1		43.11 REPARACION DE COLUMNA DE DIRECCIÓN
1		43.16 MANO DE OBRA POR REPARACION GENERAL DE DIRECCION
2		44.5 BUJE BARRA ESTABILIZADORA
2		44.6 ROTULAS PILADO
4		44.8 BUJES DE ELASTICO C/U
2		44.9 GRILLETE DE ELASTICO
1		44.13 MANO DE OBRA POR REPARACION GENERAL DE SUSPENSION
2		46.5 JUEGO REPARO DE MORDAZAS
1		46.10 REGULADOR DE FRENO LADO IZQUIERDO TRASERO
1		46.11 REGULADOR DE FRENO LADO DERECHO TRASERO
1		46.14 MANO DE OBRA POR REPARACION GENERAL DE FRENO

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – Centro Experimental de Caña de Azúcar – IPTA

María de Lourde Cabrera A.
Ing. Agrónoma

Ismael Mora

RECEPCIÓN DEL SERVICIO | Firma: | Aclaración: | RUC/C.I.C.:

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 655 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 6001-6250.-

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA