Automotor

06 FEB 2026

Informe Técnico de Servicios de Mantenimiento y reparación realizado

Cliente: HONORABLE CAMARA DE SENADORES

Marca: HYUNDAI

Modelo: H1 TQ

Chassis: KMJWA37KBKU048742

Chapa: AAOD 655

Kilometraje: 117.540_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS	MOTIVOS
13	Mano de Obra	Por kilometraje cumplido
1	Bomba de Dirección Hidráulica	Por desgaste de uso normal
1	Cremallera de Dirección	Por desgaste de uso normal
1	Fluido de Dirección Hidráulica	Por desgaste de uso normal
2	Buje Cremallera	Por desgaste de uso normal
3	Mano de Obra	Por desgaste de uso normal
1	Correa alternador	Por desgaste de uso normal
1	Tensor de Correa	Por desgaste de uso normal
1	Juego de Mangueras del Intercooller	Por desgaste de uso normal

1 – Control y reparación (cambio de componentes) de sistema de dirección

2 – Control y reparación sistema de motor, turbo e intercooller

Dpto. de Servicios
Casa Central
Automotor

MARCOS GRIFFITH
Director de Gestión del Desplazamiento
Cámara de Senadores

Escaneado con CamScanner