170

Reparación, Mantenimiento y Venta de Equipos para Oficina

Nº 0000020

G & B
Oliva Nº 641/625 c/ 15 de Agosto
Tel.: (021) 447 820 - Cel.: (0981) 453 273
E-mail: gyb_catalina@hotmail.com
Asunción - Paraguay

- [ ] Reparación de Equipo
- [x] Informe de Servicio
- [ ] Nota de Entrega
- [ ] Presupuesto
- [ ] Recepción de Equipo

RUC:
Fecha: AS-29-02-2024.
Contrato Nº:
Equipo: Fotocopiadora
Marca y Modelo: Canon Ir 1730i
Control: [ ] Toner: [ ]
Medidor:
Condición: Funcionando

Nombre del Cliente: Ministerio del Interior
Nº / Serie:
Código Patrimonial: 03.09.03.1283.
Fact. Nº:
Departamento: Dirección de Municipalidades.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio
01	Unidad de Cilindro Canon Ir 1730i Item 1.	
01	Mano de Obra cambio Unid. Cilindro Item 2.	
01	Unidad Reveladora Canon Ir 1730i Item 3.	
01	Mano de Obra por cambio Unid. Reveladora Item 4.	
01	Recipiente desperdicio de Toner Canon Ir 1730i Item 5	
01	Mano de Obra cambio Recipiente desperdicio Toner Item 6	
01	Rodillo de transferencia Canon Ir 1730i Item 7.	
01	Mano de Obra cambio Rodillo transferencia Item 8.	
1	Unidad de fusor Canon Ir 1730i Item 9.	
01	Mano de Obra cambio Unid. fusor Canon Ir 1730i Item 10	
	TOTAL	

Lic. Juan M. Galván R.
Jefe Interino
Dpto. de Control y Provisión de Bienes
Ministerio del Interior

Observaciones:

Nota: Este documento no es válido como comprobante de pago
Una vez aceptado el presupuesto para la reparación de los equipos, deben ser retirados dentro de los 60 días a partir de la fecha, en caso contrario la empresa G&B dispondrá de los mismos sin reclamos posteriores

GRAFICA SATURNO - Tel.: (0981) 294 860
20 Tal. 50x2 - 00001 al 01000 - Dic. 2023

Reparación, Mantenimiento y Venta de Equipos para Oficina

Nº 0000021

G & B
Oliva Nº 641/625 c/ 15 de Agosto
Tel.: (021) 447 820 - Cel.: (0981) 453 273
E-mail: gyb_catalina@hotmail.com
Asunción - Paraguay

- [ ] Reparación de Equipo
- [x] Informe de Servicio
- [ ] Nota de Entrega
- [ ] Presupuesto
- [ ] Recepción de Equipo

RUC:
Fecha: AS. 29-02-2024.
Contrato Nº:
Equipo: Fotocopiadora
Marca y Modelo: Lenon Ir 1730i
Control: [ ] Toner: [ ]
Medidor:
Condición: Funcionando.

Nombre del Cliente: Ministerio del Interior.
Nº / Serie:
Código Patrimonial: 03.05.03 1283
Fact. Nº:
Departamento: Dirección de Municipalidades

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio
01	Rodillo de Alimentacion cassette Item 11	
01	Mano de Obra cambio Rodillo Alimentacion cassette	
—	Item 12.	
01	Rodillo de Separacion de Cassette Item 13.	
01	Mano de Obra cambio Rodillo de separación	
01	de Cassette OKI C310 Item 14.	
01	Rodillo Recolección del Bypass Item 15.	
01	Mano de Obra por cambio de Rodillo de Recolección	
01	del Bypass. Item 16.	
01	Almohadilla Separación del Bypass Item 17.	
	TOTAL	

Lic. Juan M. Galván R.
Jefe Interino
Dpto. de Control y Provisión de Bienes
Ministerio del Interior

Observaciones:

Nota: Este documento no es válido como comprobante de pago
Una vez aceptado el presupuesto para la reparación de los equipos, deben ser retirados dentro de los 60 días a partir de la fecha, en caso contrario la empresa G&B dispondrá de los mismos sin reclamos posteriores

GRAFICA SATURNO - Tel.: (0981) 294 860
20 Tal. 50x2 - 00001 al 01000 - Dic. 2023

Reparación, Mantenimiento y Venta de Equipos para Oficina

G & B

Oliva Nº 641/625 c/ 15 de Agosto
Tel.: (021) 447 820 - Cel.: (0981) 453 273
E-mail: gyb_catalina@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Nº 0000022

- [ ] Reparación de Equipo
- [x] Informe de Servicio
- [ ] Nota de Entrega
- [ ] Presupuesto
- [ ] Recepción de Equipo

RUC:

Fecha: AS-29-02-2024.

Contrato Nº:

Equipo: Fotocopiadora.

Nombre del Cliente: Ministerio del Interior

Marca y Modelo: Konon Ir 1730i

Nº / Serie:

Control: Toner:

Código Patrimonial: 03.05.03.1283.

Medidor:

Fact. Nº:

Departamento: Dirección de Municipalidades.

Condición: Funcionando.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio
01	Mano de Obra por cambio Almohadilla de Separación	
—	del Bypass. Item 18.	
01	Unidad de Rodillo de Reducción ADF Item 19.	
01	Mano de Obra por cambio Unid. Reducción ADF Item 20	
01	Almohadilla de Separación ADF. Item 21.	
01	Mano de Obra por cambio Almohadilla de	
—	Separación ADF Item 22.	
01	Engranaje Unid. Fusor Konon Ir 1730i Item 23.	
—	Mano de Obra cambio Unid Fusor Engranaje Item 24.	
01	Mano de Obra Mantenimiento Preventivo Item 25.	
	TOTAL	

Lic. Juan De Galván R.
Jefe Interino
Dpto. de Control y Provisión de Bienes
Ministerio del Interior

Observaciones:

Nota: Este documento no es válido como comprobante de pago

Una vez aceptado el presupuesto para la reparación de los equipos, deben ser retirados dentro de los 60 días a partir de la fecha, en caso contrario la empresa G&B dispondrá de los mismos sin reclamos posteriores

GRAFICA SATURNO - Tel.: (0981) 294 860
20 Tal. 50x2 - 00001 al 01000 - Dic. 2023