CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: AGRUPACION ESPECIALIZADA-DIRECCION DE APOYO TACTICO

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:13

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.2	Eje de mando	1
1.3	Anillos sincronizadores	5
1.4	Eje ranurado	1
1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	5
1.6	Engranaje marcha atr?s	1
1.7	Rulemanes	5
1.8	Mano de obra por reparacion general de caja	1
1.9	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
1.10	Corona pi?on	1
1.11	Rulemanes	4
1.12	Cruceta cardan	1
1.13	Centralizador completo	1
1.15	Cilindro tristo	4
1.16	Engranaje satelite y planetario	4
1.17	Perno Diferencial con seguro	1
1.19	Ruleman palier	2
1.20	Reten palier	2
1.21	cambio de aceite diferencial p/Litro	10
1.22	Mano de obra	1
2.7	Barra Corta de direccion	1
2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	1
2.14	Mano de obra	1
4.1	Cambiar disco de embrague	1
4.2	Cojinete de empuje	1
4.3	Plato de presi?n	1
4.4	Ruleman piloto	1
4.5	Bomba Central de Embrague	1
4.7	Reten de bancada	1
4.8	Cambio de ca?eria conector de bomba de embrague a bomba auxiliar	1
4.9	Bomba Auxiliar de Embrague	1
4.11	Mano de obra	1
5.1	Fibras de freno - ambos (delantero)	4
5.1	Fibras de freno - ambos (trasero)	4
5.4	Tambor freno trasero - ambos	2
5.13	Mano de obra	1
6.21	Faro trasero completo	2
6.22	Correa de alternador	1
6.23	Mano de obra	1
7.2	Filtro de combustible	2
7.3	Filtro de aceite	1
7.4	Filtro de aire	1
7.5	Cambio de aceite motor p/Litro	12
7.7	Limpieza de tanque de combustible	1
7.8	Limpieza de bomba inyectora	1
7.9	Limpieza y calibraci?n de picos inyectores	4
7.10	Mano de obra	1

CAMION	FORD CARGO
CHASIS Nº:	9BFXCE2U27BB87302
CHAPA Nº:	EAE 122
KILOMETRAJE	401 073

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLON
Suboficial
Fiscalizador Taller