TALLER INTEGRAL S.A.

Mecánica – Chapa y Pintura

Asunción, 03 de mayo de 2023.-

INFORME TÉCNICO

Escuela Judicial - Consejo de la Magistratura

Vehículo: Kia
Modelo: Sportage
Chapa No: EAE 916
Km.: 261.481

7	Aceite 15 W - 40 PARA MOTOR (repuesto o insumo)
1	Filtro de Aceite (repuesto o insumo)
1	Filtro de Aire (repuesto o insumo)
1	Filtro de combustible (repuesto o insumo)
1	Aceite 15 W - 40 PARA MOTOR (mano de obra)
1	Filtro de Aceite (mano de obra)
1	Filtro de Aire (mano de obra)
1	Filtro de combustible (mano de obra)

Lic. Susa[illegible]rez
Enc. de [illegible]ones
TALLER INTEGRAL S.A.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Asunción, República del Paguay, a los 05 días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, en el local de TALLER INTEGRAL S.A, en la calle San Cosme N° 722 esquina San Francisco, se reúnen el **Sr. Miguel Chena**, funcionario de la Institución del departamento de Transporte, y la **Sra. Susan Ramírez**., en representación de la empresa **INTEGRAL S.A.,** a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y reparación de vehículos realizados en el marco de la **Contratación Directa N° 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES MENORES DE VEHÍCULOS" - Plurianual, ID N° 408.544,** conforme al Contrato Abierto N°02/2022, firmado entre la Institución y la empresa adjudicada.

Hecha la verificación física de las reparaciones realizadas al vehículo KIA SPORTAGE CON CHAPA N.° EAE 916, se procede a la recepción de los trabajos y firma de la presente acta en prueba de conformidad, se da por finalizado el acto, firmando los presentes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Susan Ramírez
Integral S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Miguel Chena.
Departamento de Transporte
Consejo de la Magistratura