CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA 50 LAURELTY	
FECHA:		ORDEN DE RECEPCION Nº:060
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.36	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
8.3	Guardapolvo	2
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
14.21	cruceta	2
14.23	Mano de Obra	1
13.1	Plato de presi?n	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.6	rulem?n Piloto	1
13.9	Corona volante	1
13.14	Bomba auxiliar de embrague	1
13.17	Bomba central de embrague	1
13.18	Mano de Obra	1
16.8	Centralizador de Cardan	1
16.16	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HBH509068
CHAPA Nº:	EAF 891 PY
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO BALDE...
Sub Oficial
Fiscalizador

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: OFICINA DE ORDEN-COMANDANCIA

FECHA:

ORDEN DE SERVICIO Nº:050

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.3	Reparaci?n de cremallera	1
1.7	Mano de Obra	1
2.1	Cambio de r?tulas inferior	2
2.3	Cambio de amortiguadores delanteros	2
2.6	Cambio de amortiguadores traseros	1
2.7	Mano de Obra	1
4.3	Cambio pastilla de freno	1
4.4	Reparaci?n de mordaza freno delantero	1
6.1	Cambio filtro de combustible	1
6.2	Cambio filtro de aceite	1
6.3	Cambio de Aceite motor	4
6.4	Cambio filtro de aire	1
4.6	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1
4.7	Rectificaci?n de tambor de freno trasero	2
4.11	Cambio de cilindro de freno trasero	1

CAMIONETA	HYUNDAI ACCENT.
CHASIS Nº:	KMHCM41CABU556249
CHAPA Nº:	EAF 472
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMISARIA 21 LA PAZ DIRECCION DE POLICIA DE ITAPUA

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.6	Tambores de Freno trasero	2
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.25	rulem?n de maza delantera int	2
2.26	rulem?n de maza delantera ext	2
2.27	ret?n de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.7	Faro trasero	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1
13.1	Plato de presi?n	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.6	rulem?n Piloto	1
13.14	Bomba auxiliar de embrague	1
13.17	Bomba central de embrague	1
13.18	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.12	Buje el?stico	8
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HAT101231
CHAPA Nº:	
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO VALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad N.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA 13 ASUNCION	
FECHA:		ORDEN DE RECEPCION Nº:075
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
9.3	Bomba de agua	1
9.5	Aleta de ventilador	1
9.6	Termostado	1
9.8	Manguera de radiador inferior	1
9.9	Manguera de radiador superior	1
9.35	Mano de Obra	1
CAMIONETA	ISUZU DMAX	
CHASIS Nº:	MPATFS85HBH510238	
CHAPA Nº:	EAJ 075 PY	
KILOMETRAJE		

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecanica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA 13 ASUNCION	
FECHA:		ORDEN DE RECEPCION Nº:075
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
9.3	Bomba de agua	1
9.5	Aleta de ventilador	1
9.6	Termostado	1
9.8	Manguera de radiador inferior	1
9.9	Manguera de radiador superior	1
9.35	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HBH510238
CHAPA Nº:	EAJ 075 PY
KILOMETRAJE	

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

CLINICARF

Chaperia - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMISARIA 13 VILLA ELISA

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:059

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	2
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	2
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.8	Buje estabilizador central	2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.3	Guardapolvo	2
8.4	Mu?equin	2
8.5	Esparragos de rueda	1
8.6	Tuercas de rueda	2
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
12.24	Mano de Obra	1
14.21	cruceta	2
14.23	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.12	Buje el?stico	8
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85JFT001503
CHAPA Nº:	EAJ 609
KILOMETRAJE	296 570

CLINICARF
Chaperia - Pintura - Mecanica
Venta de Repuestos

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICIA NACIONAL
Comisaría de Villa y Finanzas
Inscripción Nº 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA SEXTA ASUNCION
FECHA:	ORDEN DE RECEPCION Nº:062

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.8	Bomba central de freno	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.21	Perno de zapata	1
1.25	Perno de mordaza	4
1.40	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	4
5.2	Focos de filamentos	4
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.38	Junta tapa balanc?n	1
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
12.24	Mano de Obra	1
13.1	Plato de presi?n	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.6	rulem?n Piloto	1
13.9	Corona volante	1
13.16	Bombin auxiliar de embrague	1
13.17	Bomba central de embrague	1
13.18	Mano de Obra	1
17.36	ret?n de pico inyector	4
17.45	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HBH510090
CHAPA Nº:	EAG 625 PY
KILOMETRAJE	359 667

CLINICARF
Chapería, Pintura, Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO BALDE...
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICIA NACIONAL
Dirección de Salud, Fondo y Finanzas
Tesorería Actividad 04

HECTOR Y. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMISARIA 8 ASUNCION

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:064

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.8	Bomba central de freno	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	2
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	2
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	1
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.8	Buje estabilizador central	2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.25	rulem?n de maza delantera int	2
2.26	rulem?n de maza delantera ext	2
2.27	ret?n de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.4	Mu?equin	2
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.6	Hoja el?stico	2
15.12	Buje el?stico	8
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS86JLT000437
CHAPA Nº:	AABZ 542 PY
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO BALDE...
Sub Oficial
Fiscalizador

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DIRECCION DE POLICIA CANINDEYU	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:055
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.3	Juego de Reparaci?n de mordaza de freno	1
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	2
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.2	Corona y pi??n de Dif. 4x4	1
7.3	rulem?nes de Corona	1
7.4	rulem?nes de pi??n	1
7.6	ret?n de pi??n	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.3	Guardapolvo	2
8.4	Mu?equin	2
8.7	Bomba direcci?n hidr?ulica	1
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85JLT000894
CHAPA Nº:	AABZ 548 PY
KILOMETRAJE	219175

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO BALBU...
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICIA NACIONAL
Dirección General de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: INVESTIGACIONES DIRECCION DE POLICIA DE ITAPUA

FECHA:

ORDEN DE SERVICIO Nº:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.25	rulem?n de maza delantera int	2
2.26	rulem?n de maza delantera ext	2
2.27	ret?n de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	4
5.7	Faro trasero	1
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
8.1	Cremallera de direcci?n	1
8.7	Bomba direcci?n hidr?ulica	1
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	1
8.21	Mano de Obra	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.12	Buje el?stico	8
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HBT100499
CHAPA Nº:	EAG 227
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DIRECCION DE POLICIA PRESIDENTE HAYES	
FECHA:		ORDEN DE RECEPCION Nº:038
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.8	Bomba central de freno	1
1.40	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HBH527060
CHAPA Nº:	BHD 058
KILOMETRAJE	381 719

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO ERLBURN
Sub Oficial
Fiscalizador

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

57

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA 27 PIQUETE CUE	
FECHA:		ORDEN DE RECEPCION Nº:058
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	2
1.25	Perno de mordaza	4
1.40	Mano de Obra	1
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.25	rulem?n de maza delantera int	2
2.26	rulem?n de maza delantera ext	2
2.27	ret?n de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	1
5.4	Focos de busca huellas	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
8.1	Cremallera de direcci?n	1
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	1
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.6	Hoja el?stico	3
15.12	Buje el?stico	8
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HCT100982
CHAPA Nº:	EAJ 194 PY
KILOMETRAJE	439 640

CLINICARF
Chapería Pintura Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO DIAZ
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA 37 VALLE PUCU-AREGUA	
FECHA:		ORDEN DE RECEPCION Nº:021
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
3.1	Bendix de arranque	1
3.3	Inducido de arranque	1
3.4	Jgo. De carbones	1
3.14	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.2	Focos de filamentos	2
5.7	Faro trasero	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
13.1	Plato de presi?n	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.6	rulem?n Piloto	1
13.10	Rectificaci?n de corona volante	1
13.14	Bomba auxiliar de embrague	1
13.17	Bomba central de embrague	1
13.18	Mano de Obra	1
14.10	ret?n palier	1
14.11	rulem?n palier	1
14.21	cruceta	2
14.23	Mano de Obra	1
17.14	Rail de combustible	1
17.22	Juego de ca?os de Combustible	1
17.45	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HBH510709
CHAPA Nº:	EAF 845 PY
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR
Comisario Principal MCF
Tesorero Habilitado Pagad
Actividad 04

MARIO PALDEZMA
Su[illegible]

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMISARIA 3º CAAPUCU

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:049

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.37	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
2.8	Buje estabilizador central	2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.29	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.35	Mano de Obra	1
6.29	Filtro de aceite	1
6.30	Filtro de Aire	1
6.31	Filtro de Combustible	1
6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	7
6.56	Tensor correa	1
6.57	Correa dentada	1
6.58	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.3	Guardapolvo	2
8.4	Mu?equin	2
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
12.22	Mano de Obra	1
13.1	Plato de presi?n	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.6	rulem?n Piloto	1
13.10	Rectificaci?n de corona volante	1
13.14	Bomba auxiliar de embrague	1
13.16	Mano de Obra	1
15.2	Bujes de el?sticos	8
15.13	Mano de Obra	1

CAMIONETA	TOYOTA HILUX
CHASIS Nº:	8AJFS8CD301215379
CHAPA Nº:	EAJ 776 PY
KILOMETRAJE	297 340

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO BAEZ
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA 11 ARROYO SECO
FECHA:	ORDEN DE RECEPCION Nº:057

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.40	Mano de Obra	1
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	2
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
6.22	ret?n frente motor	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
8.1	Cremallera de direcci?n	1
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
13.1	Plato de presi?n	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.16	Bombin auxiliar de embrague	1
13.17	Bomba central de embrague	1
13.18	Mano de Obra	1
15.12	Buje el?stico	4
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HCT100975
CHAPA Nº:	EAH 194 PY
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA 22 GUARAMBARE
FECHA:	ORDEN DE RECEPCION Nº:042

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
8.1	Cremallera de direcci?n	1
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	2
8.17	Jgo de rep ret?nes bomba D/H	1
8.21	Mano de Obra	1
17.6	Pico inyector electr?nico	2
17.15	Bomba de combustible	1
17.29	Tubo common rail	1
17.44	Limpieza de tanque de combustible	1
17.45	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HBH509182
CHAPA Nº:	BGD 203
KILOMETRAJE	439 640

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO PALACIOS
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: DPTO. TACTICO CENTRAL

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:018

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.3	Juego de Reparaci?n de mordaza de freno	2
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.8	Bomba central de freno	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	2
1.40	Mano de Obra	1
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	2
2.8	Buje estabilizador central	2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.7	Faro trasero	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.3	Guardapolvo	2
8.4	Mu?equin	2
8.7	Bomba direcci?n hidr?ulica	1
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	1
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1
14.21	cruceta	1
14.23	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.12	Buje el?stico	8
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HBH609466
CHAPA Nº:	EAG 556 PY
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería, Pintura, Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO BALBI
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA 57 CENTRAL-CAÑADITA
FECHA:	ORDEN DE SERVICIO Nº:073

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.2	Corona y pi??n de Dif. 4x4	1
7.3	rulem?nes de Corona	1
7.4	rulem?nes de pi??n	1
7.5	rulem?nes del tunel	1
7.29	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85JLT000027
CHAPA Nº:	AABI 944 PY
KILOMETRAJE	193 953

CLINICARF
Chapería Pintura Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO [illegible]
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA 15 ASUNCION	
FECHA:		ORDEN DE RECEPCION Nº:054
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
13.1	Plato de presi?n	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.6	rulem?n Piloto	1
13.10	Rectificaci?n de corona volante	1
13.14	Bomba auxiliar de embrague	1
13.17	Bomba central de embrague	1
13.18	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85JLT000022
CHAPA Nº:	AABK 569 PY
KILOMETRAJE	120 008

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO BALBI...
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMISARIA CUARTA FULGENCIO YEGROS

FECHA: 8/6/2023

ORDEN DE SERVICIO Nº:063

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.3	Juego de Reparaci?n de mordaza de freno	2
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.6	Tambores de Freno trasero	2
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	2
1.37	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
2.8	Buje estabilizador central	2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.18	rulem?n de maza delantera int	2
2.20	ret?n de maza delantera	4
2.29	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.2	Focos de filamentos	2
6.29	Filtro de aceite	1
6.30	Filtro de Aire	1
6.31	Filtro de Combustible	1
6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	7
6.56	Tensor correa	1
6.57	Correa dentada	1
6.58	Mano de Obra	1
7.9	ret?nes del Tunel del dif.	1
7.10	Guardapolvos de homocineticas	4
7.11	Tulipas de Homoc. lado caja	2
7.15	ret?n de homocinetica	2
7.16	rulem?n eje homocinetica	2
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.3	Guardapolvo	2
8.4	Mu?equin	2
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.22	Mano de Obra	1
13.1	Plato de presi?n	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.6	rulem?n Piloto	1
13.9	Corona volante	1
13.14	Bomba auxiliar de embrague	1
13.16	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.2	Bujes de el?sticos	10
15.13	Mano de Obra	1
16.2	Actuador 4x4	1
16.5	Reparaci?n de Sistema electr?nico de 4 x 4	1
17.13	Caudalimetro	1
17.25	Pedal de acelerador	1

CAMIONETA	TOYOTA HILUX
CHASIS Nº:	8AJFS8CD701215157
CHAPA Nº:	EAJ 816 PY
KILOMETRAJE	224 662

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO [illegible]
Sub Oficial
Fiscalizador

Municipalidad de Asunción y Finanzas
Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMISARIA 2 BUENA VISTA DIRECCION DE POLICIA DE ITAPUA

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.6	Tambores de Freno trasero	2
1.8	Bomba central de freno	1
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.25	rulem?n de maza delantera int	2
2.26	rulem?n de maza delantera ext	2
2.27	ret?n de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.2	Focos de filamentos	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.4	Mu?equin	2
8.21	Mano de Obra	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS86JLT000435
CHAPA Nº:	AABX 558
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO BALDI...
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	SUBCOMISARIA 5 ISLA SACA	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:056
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
5.4	Focos de busca huellas	1
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
17.6	Pico inyector electr?nico	4
17.44	Limpieza de tanque de combustible	1
17.45	Mano de Obra	1
CAMIONETA	ISUZU DMAX	
CHASIS Nº:	MPATFS85HDT104705	
CHAPA Nº:	EAH 669	
KILOMETRAJE	190 213	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO BALBI
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA 42 CENTRAL-CÑIA ARRUA"I
FECHA:	ORDEN DE RECEPCION Nº:065

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.3	Juego de Reparaci?n de mordaza de freno	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.25	Perno de mordaza	2
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.8	Buje estabilizador central	2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.25	rulem?n de maza delantera int	2
2.26	rulem?n de maza delantera ext	2
2.27	ret?n de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.2	Focos de filamentos	2
5.4	Focos de busca huellas	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.3	Guardapolvo	2
8.4	Mu?equin	2
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
12.24	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.12	Buje el?stico	8
15.15	Mano de Obra	1
17.12	Sensor de Acelerador 4JJ1	1
17.21	Limitador de presi?n del Common Rail	1
17.29	Tubo common rail	1
17.45	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HBH509119
CHAPA Nº:	BGG 563 PY
KILOMETRAJE	302 619

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMISARIA 9 YABEBYRY-MISIONES

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:066

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.8	Bomba central de freno	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	2
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.8	Buje estabilizador central	2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.4	Focos de busca huellas	1
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.3	Guardapolvo	2
8.4	Mu?equin	2
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	1
8.14	Manguera D/H	1
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.12	Buje el?stico	8
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85JLT000618
CHAPA Nº:	AADD 049 PY
KILOMETRAJE	93 641

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICIA NACIONAL
Dirección General de Administración y Finanzas
Tesorería Actividad 1.04

NECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04