SENACSA

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4682

Informe de Recepción

Proveedor: Datasystems S.A.E.C.A. **Fecha:** 06/02/25

Orden provision/trabajo: 02

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	150	Unidad de Fusor	Contabilidad	Unidad	1,0000	5120000	5120000
2	858	Mano de obra por cambio de unidad fuso	Contabilidad	Unidad	1,0000	80000	80000
3	153	Rodillo de Presion	Contabilidad	Unidad	1,0000	750000	750000
4	1005	Mano de Obra por Cambio de Rodillo de	Contabilidad	Unidad	1,0000	80000	80000
5	156	Cuchilla	Contabilidad	Unidad	1,0000	550000	550000
6	1372	Mano de obra por cambio de cuchilla	Contabilidad	Unidad	1,0000	80000	80000

Total General: 6660000

Observación: Corresponde a la maquina CANON IR 4225 - Dpto. Contabilidad

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 06/02/25

Recibido Por: LIC NANCY VERA

Fecha: 06/02/25

datasystems

Informe de Servicio

Fecha/Hora: 05/02/2025 10:49

N°: 2829235

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

Dir/Tel: CALLE CIENCIAS VETERINARIAS Nº265/SAN LORENZO / / 505-727

Observ. TEOFILO PINTOS - +595 985 244630

Servicio Solicitado / Descripción del Problema / Descripción del Equipo

REPARACIÓN DE EQUIPO SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO REF.: AL1379/2024R1 - DE 07:00 A 17:00 HS. Y VIERNES DE 07:00 A 15:00 HS - DPTO. DE CONTABILIDAD

Ult Cierre Cont

No hay contadores anteriores

Equipo: FOTOCOPIADORA / Marca:CANON / Modelo:IR 4225

Situación: JL096/24-R0 - Abierto OV: 104304 Periodo: 01/11/2024 -

Observación

Nro Serie: QHZ00535

Recibido Maria Arzamendia Firma:

Tecnico(s): Victor Reinoso Area: Fotocopiadoras

☐ Diagnostico ☐ Garantia ☒ Contrato ☐ Factura ☐ Re-Trabajo ☐ Interno

Tarea realizada

Reparación de equipo segun Presupuesto aceptado

Contadores

Negro 459654

Negro A3

Color

Color A3

Repuestos Utilizados

01-053731 01-023314

01-FC9-8974

T. Traslado | Inicio del Trabajo | Fin del Trabajo | Hs.

6/02/25 | 6/02/25

Resultado del Servicio: Satisfactori ☑ Condicionad ☐

Aclaraciones pertinentes:

Repuestos utilizados Unidad de fusor, mano de obra, rodillo de presion, mano de obra. cuchilla, mano de obra

Contacto de Funcionamiento : Firma: Aclaración Victor Reinoso

Data Systems S.A.E.C.A. no será responsable si durante la reparación de la máquina se produce la pérdida de archivos o programas instalados en la misma. El respaldo de los archivos, base de datos y programas, queda bajo responsabilidad del cliente, quien deberá realizar el backup correspondiente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1936 (inciso b y e) del Código Civil, transcurrido un año sin que el CLIENTE/Propietario haya retirado el equipo de los talleres o depósitos de Dáta Systems S.A.E.C.A. se considerará en estado de ABANDONO de la máquina y el CLIENTE perderá definitivamente su posesión, no estando Data Systerns S.A.E.C.A. obligada a la conservación y/o devolución de la misma

Conformidad del Cliente Firma: Aclaración Lic. Nancy [illegible] Dpto. Contabilidad

USO INTERNO DATASYSTEMS S.A.E.C.A.

A Facturar ☐ Si ☐ No

Terminado ☐ Si ☐ No

Reclasifica ☐ Si ☐ No

A Categoria:

Oferta Nro.:

Precios ☐ US ☒ GS

	Exentos	Gravados
Mano de Obra	0.00	240,000.00
Repuestos	0.00	6,420,000.00
I.V.A.		0.00
TOTAL		6,660,000.00