De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerias Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c/Lima – Tel: 0981 296090 / 021 3268766
e-mail: administracion@jringenieria.com.py / M. R. Alonso, Paraguay.

# INFORME DE ASISTENCIA TECNICA N° 0587

## DATOS DELCLIENTE:

Nombre: Facultad de Ciencias Médicas
Dirección: Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal.

Fecha: 21/11/2022

## DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Ampliación de Sistema de Gases Medicinales de Quirófano y Cardio Hospital de Clínica.

## DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Ampliación de Sistema de Gases Medicinales de Quirófano y Cardio Hospital de Clínica según se detalla a continuación:

| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Panel de alarma para tres gases O2, Ac, Vac | Unidad | 1 |
| 2 | Mano de obra de por instalación del ítem anterior | Unidad | 1 |
| 3 | Red de tuberías para: Aire, Oxigeno, Vacío, 7/8" | Metro lineal | 2 |
| 4 | Mano de obra de por instalación del ítem anterior | Unidad | 2 |
| 5 | Red de tuberías para: Aire, Oxigeno, Vacío, 5/8" | Metro lineal | 2 |
| 6 | Mano de obra de por instalación del ítem anterior | Unidad | 2 |
| 7 | Red de tuberías para: Aire, Oxigeno, Vacío, 1/2" | Metro lineal | 100 |
| 8 | Mano de obra de por instalación del ítem anterior | Unidad | 100 |
| 9 | Válvula de sectorización de emergencia, para tres Gases | Unidad | 9 |

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 419.181. Acorde a la orden de compra N° 1838.-

JR INGENIERIA
Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

Ing. Ramón Ruiz Saucedo
Coordinador
Sección Electromecánica y Gases Medicinales
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Mgter. Arq. CRISTINA ORUE
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

P/Facultad de Ciencias Médicas.
Hospital de Clínicas