CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	
FECHA:		ORDEN DE RECEPCION Nº:030
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.8	Buje estabilizador central	2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.3	Focos de 1 filamento	1
5.4	Focos de busca huellas	1
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.3	Guardapolvo	2
8.4	Mu?equin	2
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1
12.10	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
12.24	Mano de Obra	1
13.1	Plato de presi?n	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.6	rulem?n Piloto	1
13.10	Rectificado de volante	1
13.14	Bomba auxiliar de embrague	1
13.17	Bomba central de embrague	1
13.18	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.12	Buje chasis	3
15.15	Mano de Obra	1
CAMIONETA	ISUZU DMAX	
CHASIS Nº:	MPATFS85HAT101147	
CHAPA Nº:	BEK 274 PY	
KILOMETRAJE	279.959	

POLICIA NACIONAL
Dpto. de Finanzas
HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMALO
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

54

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMISARIA 15 ASUNCION

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:014

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.3	Juego de Reparaci?n de mordaza de freno	2
1.5	Zapatas de frenos tras	4
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	2
1.37	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
2.8	Buje estabilizador central	2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.29	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.7	Faro trasero	2
5.35	Mano de Obra	1
6.29	Filtro de aceite	1
6.30	Filtro de Aire	1
6.31	Filtro de Combustible	1
6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	7
6.56	Tensor correa	1
6.57	Correa dentada	1
6.58	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
8.1	Cremallera de direcci?n	1
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.22	Mano de Obra	1
13.1	Plato de presi?n	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.6	rulem?n Piloto	1
13.8	Tornillos de volante	8
13.10	Rectificaci?n de corona volante	1
13.14	Bomba auxiliar de embrague	1
13.16	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.2	Bujes de el?sticos	10
15.13	Mano de Obra	1

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CAMIONETA	TOYOTA HILUX
CHASIS Nº:	8AJFS8CD801215331
CHAPA Nº:	EAJ 828 PY
KILOMETRAJE	235 658

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMÍN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

60

INFORME TECNICO RUC:1 340840 2

SOLICITANTE: COMISARIA 15 ASUNCION

FECHA: ORDEN DE RECEPCION Nº:013

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.3	Juego de Reparaci?n de mordaza de freno	1
1.5	Zapatas de frenos tras	4
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	2
1.40	Mano de Obra	1
2.8	Bujo estabilizador central	2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	1
5.4	Focos de busca huellas	2
5.7	Faro trasero	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.3	Guardapolvo	2
8.4	Mu?equin	2
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1
15.10	Buje [illegible]	2
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85JLT000022
CHAPA Nº:	AADK 569 PY
KILOMETRAJE	119.931

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO [illegible]
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILERA.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: BRIGADA ESPECIALIZADA ANTIABIGEATO PARAGUARI

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:036

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.36	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.4	Mu?equin	2
8.21	Mano de Obra	1
17.6	Pico inyector electr?nico	4
17.44	Limpieza de tanque de combustible	1
17.45	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT105040
CHAPA Nº:	EAH 031 PY
KILOMETRAJE	516 081

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO POLÓ
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICIA NACIONAL
PARAGUARI
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO RUC:1 340840 2

SOLICITANTE:	COMISARIA 28 LIMA-CAAZAPA	
FECHA:		ORDEN DE RECEPCION Nº:040
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.6	Tambores de Freno trasero	2
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.18	Regulador de freno RH	1
1.19	Regulador de freno LH	1
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	2
2.8	Buje estabilizador central	4
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.09	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.3	Guardapolvo	2
8.4	Mu?equin	2
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja [illegible]	2
12.24	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.15	Mano de Obra	1
CAMIONETA	ISUZU DMAX	
CHASIS Nº:	MPATES85HAT101151	
CHAPA Nº:	BEH 139 PY	
KILOMETRAJE		

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 104

Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA 24 CENTRAL	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:002
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
17.6	Pico inyector electr?nico	4
17.16	Bomba de presi?n de combustible	1
17.44	Limpieza de tanque de combustible	1
17.82	Mano de Obra	1

CAMIONETA	TOYOTA HILUX
CHASIS Nº:	8AJFS8CD901215452
CHAPA Nº:	EAJ 757 PY
KILOMETRAJE	310 497

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	AGRUPACION DE SEGURIDAD	
FECHA:		ORDEN DE RECEPCION Nº:035
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.3	Juego de Reparaci?n de mordaza de freno	1
1.5	Zapatas de frenos tras	4
1.8	Bomba central de freno	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	2
1.40	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.3	Guardapolvo	2
8.4	Mu?equin	2
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.12	Buje el?stico	8
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS06JPH000020
CHAPA Nº:	AAGR 790 PY
KILOMETRAJE	84 788

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorero Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMISARIA 17 SAN ISIDRO-LAMBARE

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:034

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
2.8	Buje estabilizador central	2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.29	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.7	Faro trasero	1
5.35	Mano de Obra	1
6.29	Filtro de aceite	1
6.30	Filtro de Aire	1
6.31	Filtro de Combustible	1
6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	7
6.56	Tensor correa	1
6.57	Correa dentada	1
6.58	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.3	Guardapolvo	2
8.4	Mu?equin	2
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
12.22	Mano de Obra	1
13.1	Plato de presi?n	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.6	rulem?n Piloto	1
13.10	Rectificar?n de carcasa embrague	1
13.14	Bomba auxiliar de embrague	1
13.16	Mano de Obra	1
14.10	ret?n palier	1
14.11	rulem?n palier	1
14.12	Seguro rulem?n palier	1
14.21	crucetа	1
14.23	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.2	Bujes de el?sticos	10
15.13	Mano de Obra	1
17.16	Bomba de presi?n de combustible	1
17.82	Mano de Obra	1
CAMIONETA	TOYOTA HILUX	
CHASIS Nº:	8AJFS8CD601215344	
CHAPA Nº:	EAJ 755	
KILOMETRAJE	323 078	

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

VICTOR V. AGUILARA.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROJAS
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO RUC:1 340840 2

SOLICITANTE: DIRECCION DE DESARMADEROS DE AUTOMOTORES

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:043

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
6.1	Cambio filtro de combustible	1
6.2	Cambio filtro de aceite	1
6.3	Cambio de Aceite motor	4
6.4	Cambio filtro de aire	1

CAMIONETA	HYUNDAI ACCENT.
CHASIS Nº:	KMHCT41BEKU438963
CHAPA Nº:	AADD 026
KILOMETRAJE	52.226

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO RUC:1 340840 2

SOLICITANTE:	DPTO. DE ACCION SOCIAL Y ASUNTOS FAMILIARES	
FECHA:		ORDEN DE RECEPCION Nº:051
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
2.1	Amortiguadores	2
2.4	Bujes de parilla superior	4
2.8	Buje estabilizador central	2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	1
5.2	Focos de filamentos	2
5.4	Focos de busca huellas	1
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.35	Soporte de caja	1
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
8.1	Cremallera de direcci?n	1
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	1
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
12.24	Mano de Obra	1
CAMIONETA	ISUZU DMAX	
CHASIS Nº:	MPATFS85HBH527907	
CHAPA Nº:	EAH 433 PY	
KILOMETRAJE	225 746	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓ
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad N.º 4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA 27 YAGUARON YURU-PIRAYU	
FECHA:		ORDEN DE RECEPCION Nº:026
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.3	Juego de Reparaci?n de mordaza de freno	1
1.5	Zapatas de frenos tras	4
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	2
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.8	Buje estabilizador central	2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.25	rulem?n de maza delantera int	2
2.26	rulem?n de maza delantera ext	2
2.27	ret?n de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.2	Focos de filamentos	2
5.4	Focos de busca huellas	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	6
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.4	Mu?equin	2
8.20	Alineaci?n y balanceo	4
8.21	Mano de Obra	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
12.24	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.6	Hoja el?stico	2
15.5	Centro el?stico	2
15.12	Buje el?stico	10
15.15	Mano de Obra	1
17.3	Bomba de combustible de tanque	1
17.44	Limpieza de tanque de combustible	1
17.45	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HCT100730
CHAPA Nº:	EAH 264 PY
KILOMETRAJE	327 443

POLICIA NACIONAL
Dirección de Finanzas y Suministros
Tesorería Actividad 04
HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADOR
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMISARIA 2 ASUNCION

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:003

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.8	Bomba central de freno	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.40	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1
13.1	Plato de presi?n	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.6	rulem?n Piloto	1
13.18	Mano de Obra	1
17.6	Pico inyector electr?nico	4
17.44	Limpieza de tanque de combustible	1
17.45	Mano de Obra	1

CAMIONETA	13020 DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85JLT000014
CHAPA Nº:	AABJ 624 PY
KILOMETRAJE	156 094

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROJAS
Suboficial
Fiscalizador Taller

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chaperia - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: DIRECCION ANTISECUESTRO DE PERSONAS

FECHA: ORDEN DE RECEPCION Nº:024

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.3	Juego de Reparaci?n de mordaza de freno	1
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	2
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.8	Buje estabilizador central	2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.25	rulem?n de maza delantera int	2
2.26	rulem?n de maza delantera ext	2
2.27	ret?n de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.2	Focos de filamentos	1
5.4	Focos de busca huellas	1
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.3	Guardapolvo	2
8.4	Mu?equin	2
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.12	Buje el?stico	8
15.15	Mano de Obra	1
18.73	cepillos limpiaparabrisas	2
18.75	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPTAFS85JKT001473
CHAPA Nº:	HFV 400 PY
KILOMETRAJE	200 028

HECTOR E. AGUIARA
Contador General MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Activ. Sec 04

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería/Actividad 1.1.4

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA 11 ARROYO SECO	
FECHA:		ORDEN DE RECEPCION Nº:028
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	2
1.25	Perno de mordaza	4
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.8	Buje estabilizador central	2
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	1
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	1
5.2	Focos de filamentos	2
5.4	Focos de busca huellas	2
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.35	Soporte de caja	1
6.36	Soportes de Motor	2
6.66	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
8.1	Cremallera de direcci?n	1
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	1
8.20	Alineaci?n y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
12.24	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.12	Buje el?stico	10
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HBT100441
CHAPA Nº:	EAG 091 PY
KILOMETRAJE	465 215

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROJAS
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

DIRECTOR V. ALVIHARA.
Comisaría Municipal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARIA SEXTA ASUNCION	
FECHA:		ORDEN DE RECEPCION Nº:032
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificaci?n de discos de freno	2
1.40	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.2	Focos de filamentos	2
5.4	Focos de busca huellas	1
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
8.1	Cremallera de direcci?n	1
8.5	Esparragos de rueda	5
8.6	Tuercas de rueda	5
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	1
8.21	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HCT100838
CHAPA Nº:	EAG 872 PY
KILOMETRAJE	250 052

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04