MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARAGUAY | PARAGUÁI MITÃ, MITÃKUÑA HA MITÃRUSU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN Nº 39/2024

En la ciudad de Asunción a los **4** del mes de **JULIO** de año **2024**
se realiza la verificación del móvil marca **HYUNDAI** modelo **H1**
con chapa **AADF 249** el cual fue remitido al Taller GILCOPAR S.R.L. para los servicios de mantenimiento y/o reparaciones varias conforme con el Contrato MINNA Nº 18/2023 según Ordenes de Servicios Nº **355**, cuyo kilometraje de salida es

Doy constancia de que todo lo detallado en la/s Ordenes de Servicio fueron realizados y sustituidos los repuestos detallados.

OBSERVACIONES:

Se verifica que los trabajos realizados se encuentran en optimas condiciones.---

Es mi informe.

MIGUEL SAMANIEGO
Técnico mecánico
Dpto. de Transporte

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 04 JULIO 2024 **O.T.:** 2726753

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente vehículo:

MARCA: HYUNDAI
MODELO: H1
MOVIL Nº: -
CHAPA Nº: AADF249
CHASIS: KMJWA37KAKU087948
PROPIETARIO: MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
KILOMETRAJE:
COMBUSTIBLE:

CONTRATO: 18/2023

El mismo se encuentra en buenas condiciones, debidamente reparado y con todos sus accesorios.
Los trabajos realizados coinciden fehacientemiente con la descripción realizada en la Orden de Trabajo o Servicio emitida por el Cliente.
Dando fe de lo mencionado y en prueba de conformidad, se procede a la firma al pie del Acta en dos copias originales.

Obs. : POSEE VARIOS RASPONES EN EL FRENTE

FIRMA: Recepción Gilcopar S.R.L.

ACLARACION: JORGE JAVIER RIVEROS

Miguel Samaniego
Mecánico - MINNA
04/07/2024

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com