GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: TOYOTA HILUX
MOVIL: -
FECHA: 03/07/19
CHAPA: HAB 501
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6622

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.2 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
4	UNIDAD	3.3 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.4 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.5 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)
2	UNIDAD	3.12 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA
1	UNIDAD	5.2 CAMBIO DE RETEN
2	UNIDAD	6.18 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA
2	UNIDAD	7.5 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	7.6 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
4	UNIDAD	7.7 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	7.10 REPARACION DE SERVOFRENO
2	UNIDAD	7.14 RETIFICACION DE TAMBOR
1	UNIDAD	7.15 RECTIFICACION DE DISCO
1	UNIDAD	7.16 CAMBIO DE DISCO DE FRENO
1	UNIDAD	7.23 MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: TOYOTA HILUX
MOVIL: -
FECHA: 03/07/19
CHAPA: HAB 501
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6530

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.2 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
4	UNIDAD	3.3 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.4 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.5 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)
2	UNIDAD	3.12 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA
1	UNIDAD	5.2 CAMBIO DE RETEN
2	UNIDAD	6.18 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA
2	UNIDAD	7.5 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	7.6 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
4	UNIDAD	7.7 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	7.10 REPARACION DE SERVOFRENO
2	UNIDAD	7.14 RETIFICACION DE TAMBOR
1	UNIDAD	7.15 RECTIFICACION DE DISCO
1	UNIDAD	7.16 CAMBIO DE DISCO DE FRENO
1	UNIDAD	7.23 MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

Osvaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: TOYOTA HILUX
MOVIL: -
FECHA: 03/07/19
CHAPA: HAB 501
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6530

1	UNIDAD	7.24 MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO
1	UNIDAD	8.6 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	8.7 CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE
1	UNIDAD	8.8 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	7.11 CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	8.10 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO
1	UNIDAD	8.11 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:

ACLARACION: svaldo Resquin, Jefe
Dto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com