Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

VERSIÓN: 02 – CÓDIGO: GAI.9.2.9.01-05

Informe Técnico de Recepción de Servicios
N° 107
Vehículo: KIA PREGGIO — Chapa N°: EAD 270
Proveedor: GILCOPAR S.R.L.
Orden de Servicio N°: 169/2019
Retiro/traslado de la unidad en fecha: 21/08/2019
Recepción de la unidad en fecha: 23/08/2019

Servicio de Mantenimiento:

Cambio de filtro de combustible
Control de bujías incandescentes o cambio
Limpieza filtro, tornillo hueco entrada comb.bomba inyectora
Cambio correa del alternador
Cambio de bomba de agua
Regulacion de válvulas
Limpieza y reparación de radiador
Cambio polea ruleman tensor de correas
Cambio de masa delantero ambos lados
Reparacion de servo freno
Cambio de flotador tanque de combustible
Cambio reloj marcador de combustible
Cambio de ruleman de masa delantero
Reparacion bomba inyectora
Cambiar pico inyector
Cambio soporte de motor
Cambio de reten frente motor
Cambio de junta de balancin

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s y/o Reparación/es antes descriptos, han sido realizados en tiempo y forma.

Observaciones

Hugo Silvero
Técnico Mecánico
Departamento de Transporte
M.D.S.

Encargado/a Mecánico/Técnico/a Automotriz

V° B°
Jefe/a del Depto. de Transporte

Diego González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social