8

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado

Nº DE TIMBRADO 16534320
Fecha Inicio Vigencia: 11/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0010230

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 13/05/2024
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 09/05/2024
Fecha estimada de término del traslado: 13/05/2024
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
mprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BGZ902
úmero de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BGZ902
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		25 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	25.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	25.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	25.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	25.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
		31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI
	2	31.2 RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO
	1	31.5 CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO
	1	31.7 RECTIFICACION DE TAMBOR
	1	31.8 CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO
	2	31.9 CAMBIO CABO DE FRENO DE MANO
	4	31.10 CAMBIO DE FIBRA DE FRENO
	4	31.15 REPARACION DE CALIPER DE MORDAZA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS – Dpto. Transporte – Dirección Administrativa

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Benjamín Barreto
Jefe Interino
Departamento de Transporte

1730673

Firma | Aclaración de Firma | RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [9.751 - 10.750] - 07/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado

Nº DE TIMBRADO 16534320
Fecha Inicio Vigencia: 11/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0010231

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 13/05/2024
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 09/05/2024
Fecha estimada de término del traslado: 13/05/2024
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
cha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BGZ902
mero de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BGZ902
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		33 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	33.1 ALINEACION DE RUEDAS
	1	33.8 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA
	2	33.11 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA
	2	33.14 CAMBIO DE ROTULA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Firma	Aclaración de Firma	RUC / Cédula de Identidad
	Benjamín Barreto Jefe Interino Departamento de Transporte	1730673

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [9.751 - 10.750] - 07/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
ACTA DE RECEPCION N° 8.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los **trece** días del mes de **mayo** del año **dos mil veinticuatro**, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el ***Sr. Benjamín Barreto,*** Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el ***Sr. Mario Cibils,*** en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Orden de Servicio: 93-
Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax BGZ 902.-
Km. De Entrada: 362.133.-

Nota de Remisión: 001-002-0010230/ 0010231
Asignado a: Dpto. de Transporte
Km. Próximo mantenimiento: 367.133.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
25	Mantenimiento de motor de Isuzu Dmax 3.0 TDI	
25.1	Cambio de filtro de aire	1
25.2	Cambio de filtro de aceite	1
25.3	Cambio de filtro de combustible	1
25.4	Cambio de aceite motor	1
31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI	
31.2	Rectificación de disco de freno	2
31.5	Cambio de tambor de freno	1
31.7	Rectificación de tambor	1
31.8	Cambio de Pastilla de freno	1
31.9	Cambio Cabo de freno de mano	2
31.10	Cambio de fibra de freno	4
31.15	Reparación de caliper de mordaza	4
33	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI	
33.1	Alineación de ruedas	1
33.8	Cambio de guardapolvo de homocinética	1
33.11	Cambio de ruleman de masa	2
33.14	Cambio de rotula	2

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Elaborado por: Anghi Rey

Revisado por: Anghi Rey

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población.

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Benjamín Barreto
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

Mario Cibils MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Carlos López
Mecánico

Edward Duarte
Chofer