ord - 114

# GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

**Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.**
**Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.**

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

**Nº DE TIMBRADO 16254356**
**Fecha Inicio Vigencia: 03/03/2023**
**Fecha Fin Vigencia: 31/03/2024**
**RUC: 80009240 - 6**

## NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0009232

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — Fecha de emisión: 28/06/2023
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227 — C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 27/06/2023 — Fecha estimada de término del traslado: 28/06/2023
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: — Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad: — Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS — Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº — Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD045
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL — RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS |
|---|---|---|
| | | ISUZU DMAX - CHAPA BHD045 |
| | | LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518 |
| | | 25 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI |
| | 1 | 25.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE |
| | 1 | 25.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE |
| | 1 | 25.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| | 1 | 25.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR |
| | 1 | 25.5 CAMBIO DE ACEITE CAJA |
| | 1 | 25.8 CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO |
| | 1 | 25.9 CAMBIO DE ACEITE CAJA REDUCTORA |
| | 1 | 25.11 CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL TRASERO |

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....
Anexo Nº.....

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS — REPÚBLICA DEL PARAGUAY — Dirección Administrativa — Dpto. Transporte

Firma

**Agustin Acosta**
**Jefe Interino**
**Departamento de Transporte**
Aclaración de Firma

3449365
RUC / Cédula de Identidad

*"Gracias por su preferencia"*

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [8.751 - 9.750] - 03/2023

**Original:** Destinatario de las mercaderías

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
**DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
**ACTA DE RECEPCION N° 72.-**

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil veintitrés, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Félix Agustín Acosta Amarilla**, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr. *Mario Cibils***, en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

**Orden de Servicio:** 114.- **Nota de Remisión:** 001-002-0009232.
**Vehículo Modelo Chapa:** Isuzu Dmax BHD 045.- **Asignado a:** *Dir. Gral. de Educación Permanente de personas Jóvenes y Adultas.*
**Km. De Entrada:** 317.351.- **Km. Próximo mantenimiento:** 322.351.-

Se realizaron los siguientes servicios:

| *Ítem* | *Descripción de los servicios* | *Cantidad* |
|---|---|---|
| 25 | *MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI* | |
| 25.1 | Cambio de Filtro de Aire | 1 |
| 25.2 | Cambio de Filtro de Aceite | 1 |
| 25.3 | Cambio de Filtro de Combustible | 1 |
| 25.4 | Cambio de aceite motor | 1 |
| 25.5 | Cambio de aceite caja | 1 |
| 25.8 | cambio de aceite diferencial delantero | 1 |
| 25.9 | cambio de aceite caja reductora | 1 |
| 25.11 | Cambio aceite diferencial trasero | 1 |

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
DIRECCION GRAL. DE ADM. Y FINANZAS
Dirección Administrativa
Dpto. Transporte

*Felix Agustin Acosta Amarilla*
Jefe
Dpto. de Transporte

*Mario Cibils*
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

*Carlos López*
Mecánico

*Diego Gamarra*
Chofer

**Elaborado:** Luis Gonzalez **Revisado por:** Anahi Rey