# GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

**Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.**
**Mantenimiento y reparación de máquinas**
**y equipos de uso general y especial.**

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

**Nº DE TIMBRADO 16254356**
**Fecha Inicio Vigencia: 03/03/2023**
**Fecha Fin Vigencia: 31/03/2024**
**RUC: 80009240 - 6**

## NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0009510

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — Fecha de emisión: 09/10/2023
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227 — C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 06/10/2023 — Fecha estimada de término del traslado: 09/10/2023
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: — Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad: — Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS — Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº — Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BGZ986
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL — RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS |
|---|---|---|
| | | ISUZU DMAX - CHAPA BGZ986 |
| | | LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518 |
| | | 27 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI |
| | 1 | 27.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO |
| | 1 | 27.3 CARGA DE GAS |
| | 1 | 27.4 CAMBIO DE VALVULAS EXPANSORA |
| | 1 | 27.5 COMPRESOR DE AIRE |
| | 1 | 27.9 CAÑO DE ALTA DE AIRE ACONDICIONADO |
| | 1 | 27.10 ACEITE REFRIGERANTE DEL AIRE |
| | 1 | 27.12 SENSOR DE GAS DEL AA |
| | 1 | 27.14 LLAVE ACCIONAMIENTO DE AA |
| | 1 | 27.16 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR |
| | 1 | 27.17 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR |
| | 1 | 27.18 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AA |

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº .....
Anexo Nº .....

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Firma — Aclaración de Firma — RUC / Cédula de Identidad 3.448.305

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [8.751 - 9.750] - 03/2023

**Original:** Destinatario de las mercaderías

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
**DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
**ACTA DE RECEPCION N° 149.-**

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los nueve día del mes de octubre del año dos mil veintitres, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Félix Agustín Acosta Amarilla**, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr. *Mario Cibils***, en representación de la firma ***GILCO PAR S.R.L.***, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

**Orden de Servicio:** 7-
**Nota de Remisión:** 001-002-0009510
**Vehículo Modelo Chapa:** Isuzu Dmax BGZ 986.-
**Asignado a:** *Departamento de Transporte.*
**Km. De Entrada:** 218.719.-
**Km. Próximo mantenimiento:** 218.913.-

Se realizaron los siguientes servicios:

| *Ítem* | *Descripción de los servicios* | *Cantidad* |
|---|---|---|
| 27 | *REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI* | |
| 27.1 | Cambio de Filtro Aire Acondicionado | 1 |
| 27.3 | Carga de gas | 1 |
| 27.4 | Cambio de válvulas expansora | 1 |
| 27.5 | compresor de aire | 1 |
| 27.9 | Caño de alta de aire acondicionado | 1 |
| 27.10 | Aceite refrigerante del aire | 1 |
| 27.12 | Sensor de gas del AA | 1 |
| 27.14 | Llave accionamiento de AA | 1 |
| 27.16 | Limpieza y mantenimiento de evaporador | 1 |
| 27.17 | Limpieza y mantenimiento de condensador | 1 |
| 27.18 | Limpieza y mantenimiento del sistema de AA | 1 |

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - Dpto. Transporte

*Félix Agustín Acosta Amarilla*
Jefe
Dpto. de Transporte

*Mario Cibils*
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

*Carlos López*
Mecánico

*Alexis Salinas*
Chofer

**Elaborado:** Luis González **Revisado por:** Anghi Rey

**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.