Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010062

Fecha: As 18-10-22 Solicitante: D. de Tratados

Cliente: M. D. E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento		y Reparacio	e Instalación			
			DE				
		Sistema	Electrico				

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Cambio de fluorescente tipo led 40 unidades
✓ Mano de obra

Conforme Cliente

Firma

Nombre C. RUCKELSHAUSSEN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION DE TRATADOS

Técnico

Firma

Nombre Sergio Dono

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010061

Fecha: As 18-10-22 Solicitante: Dto de Ingresos

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento y reparación e instalación						
			DC				
		Sistema Electrica					

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ cambio de tubo fluorescente tipo led 4 unidad
✓ Mano de obra
✓ cambio de foco tipo led 3 unidad
✓ Mano de obra

Conforme Cliente

Firma

Nombre José Sanchez

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Departamento de Ingresos

Técnico

Firma

Nombre Sergio Daré

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010052

Fecha: As 18-10-22 Solicitante: Gueldo Servicio local

Cliente: M.H.C

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
Mantenimiento y Reparación e Instalación							
			DE				
			Sistema Electrica				

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Cambio de tubo fluorescente tipo led 9 unidad
✓ Mano de obra

Conforme Cliente

Firma

Nombre Mauricio Gaona

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doné