De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1560 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641 419 – 0981 955 307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6

INFORME TÉCNICO

N° 00540

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	28/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - GENERAL AQUINO	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	Camaras Fotograficas	MARCA:	CANON POWER SHAT G10
		C.PAT.:	12003-02-11-4707
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cambio de mecanismo obturador
1	Cambio de porta tarjeta
1	Cambio de entrada USB
1	Reparación de flsh
1	Bateria
1	Cargador
1	Cable USB
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
		Armando González

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00541**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	28/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - SAN PEDRO	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ybororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Camaras Fotograficas	MARCA:	CANON POWER SHAT G10
		C.PAT.:	12003-02-11-4698
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cambio de mecanismo obturador
1	Cambio de porta tarjeta
1	Cambio de entrada USB
1	Reparación de flash
1	Bateria
1	Cargador
1	Cable USB
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecucion de Todos los Servicios y/o la instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

28b

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boqueron Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00542**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	28/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - SEDE CONGRESO	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	Camaras Fotograficas	MARCA:	CANON POWER SHAT G10
		C.PAT.:	12003-02-11-1975
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO	
TÉCNICO:	Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cambio de mecanismo obturador
1	Cambio de porta tarjeta
1	Cambio de entrada USB
1	Reparación de flsh
1	Bateria
1	Cargador
1	Cable USB
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
		Armando González

227

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boqueron Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641.419 – 0981.955.307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 00543

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	28/06/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - HOSPITAL SAN PEDRO	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	Camaras Fotograficas	MARCA:	CANON POWER SHAT G10
		C.PAT.:	12003-02-11-1976

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cambio de mecanismo obturador
1	Cambio de porta tarjeta
1	Reparación de flsh
1	Bateria
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
		Armando González