Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

VERSIÓN: 02 – CÓDIGO: GAI.9.2.9.01-05

Informe Técnico de Recepción de Servicios
N° 100
Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa N°: EAJ 871
Proveedor: GILCOPAR S.R.L.
Orden de Servicio N°: 163/2019
Retiro/traslado de la unidad en fecha: 13/08/2019
Recepción de la unidad en fecha: 16/08/2019

Servicio de Mantenimiento:

Cambio de bujías incandescentes

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s y/o Reparación/es antes descriptos, han sido realizados en tiempo y forma.

Observaciones

V°B° Nelson Gonzalez Díaz
Jefe/a del Dpto. de Transporte
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Encargado/a Mecánico/Técnico Automotriz

Hugo Silvero
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte
M.D.S.