GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA: 04/07/19
CHAPA: EAH 970
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6555

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
4	UNIDAD	1.11 CAMBIO DE BUJIAS
1	UNIDAD	1.17 CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	1.18 CAMBIO DE FOCO DE LUZ DE FRENO (INCLUYE MANO DE OBRA)
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.2 CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO / DIRECCION (INCLUYE MANO DE OBRA)
3	UNIDAD	3.3 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (INCLUYE MANO DE OBRA)
4	UNIDAD	3.4 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.6 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.7 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	3.8 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (INCLUYE MANO DE OBRA)
2	UNIDAD	3.12 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA
2	UNIDAD	6.11 CAMBIO DE RETEN DE MASA
2	UNIDAD	6.18 CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA
2	UNIDAD	6.19 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO
2	UNIDAD	6.20 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO
2	UNIDAD	6.31 CAMBIO DE BIELETAS
8	UNIDAD	6.41 CAMBIO DE BUJE ELASTICO
2	UNIDAD	6.13 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA CHICO Y GRANDE
1	UNIDAD	6.42 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

Osvaldo Resquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA: 04/07/19
CHAPA: EAH 970
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6555

2	UNIDAD	7.5 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	7.6 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
4	UNIDAD	7.7 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	7.14 RETIFICACION DE TAMBOR
2	UNIDAD	7.15 RECTIFICACION DE DISCO
2	UNIDAD	7.18 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO
1	UNIDAD	7.24 MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO
1	UNIDAD	4.22 CAMBIO DE CORREA
1	UNIDAD	2.13 CORREA DE A.A.

GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR: .....
Roberto Gutierrez
ACLARACION: Verificador de Combustible MADES

SECRETARIA DEL AMBIENTE · Departamento de Transportes y Talleres · DIRECCION ADMINISTRATIVA

Osvaldo Rescalvi, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA: 04/07/19
CHAPA: EAH 970
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6557

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
2	UNIDAD	6.6 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA
1	UNIDAD	1.30 CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO
2	UNIDAD	6.10 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Verificador de Contratos
MADES

SECRETARIA DEL AMBIENTE · DIRECCION ADMINISTRATIVA · Departamento de Transportes y Talleres

Osvaldo Rasquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES