IA
ICIA

7020

Administrativa
mento de Patrimonio

O.S. Nº 176

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 27 de Enero de 2020

deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo pertenece a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: U.O.C Contratos y Garantias

TIPO: Fotocopiadora

MARCA: LEXMARK

MODELO: MX710DE

N° DE SERIE: 74634C66010GN

N° DE ROTULO: 13001-09-0136047

NOMBRE DEL USUARIO: Alan Cicorio

INTERNO/TELEFONO: 2965 PISO: 4 TORRE: SUR

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta/Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los trabajos:

CAMBIO DE ADF MAIN KIT, MANO DE OBRA

Habierndo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de Servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaracion del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando CONFORMIDAD por los trabajos realizados.

Abg. Juan Angel Santacruz
Jefe
Dpto. de Contratos y Garantías - U.O.C.

Firma y aclaracion del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si [x] No [ ] ~~Reparado por garantía:~~ [ ] marcar con x

Se reciben los respuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: Si [x] No [ ] No aplica [ ]

Nombre de la empresa: PS LINE S.A. 106/2018 Contrato N°: 106/2018

Martín Albospino
Servicio Técnico
PS LINE S.A.

Firma y aclaracion del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

hs: 09:00 a 09:30