Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010916

Fecha: 6-3-2023

Cliente: M.R.E. Solicitante: Dirección de Pasaporte

Dirección:

Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
		MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD					
		REPARACIONES					

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

- Fluorescentes de 40 w. 28 und
- Cambio de fluorescentes de 40 w tipo LED 28 und

Conforme Cliente

Firma

Nombre Lic. Raquel Gómez
Jefa de Pasaportes Consulares
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Ramos

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010917

Fecha: 6-3-2023

Solicitante: Dirección Gral Comercio Exterior

Cliente: M.R.E

Dirección:

Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS						

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Fluorescentes de 40 w tipo LED 9
* Cambio de fluorescentes de 40 w tipo LED 9
* Foco LED 4
* Mano de obra cambio focos LED 4

Conforme Cliente

Firma

Nombre Roberto Pauly

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Nº 0010915

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 6-3-2023

Cliente: M.R.E

Solicitante: V.A.A.T

Dirección:

Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS						

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Fluorescentes tipo LED de 40w 9
* Cambio de Fluorescente de 40w tipo LED 9

Conforme Cliente

Firma

Nombre Miguel Angel Vianconi

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

Airmect

Nº 0010921

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 10-3-2023 Solicitante: Vlsas y Arrlbo

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS						

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Foco LED 18 watt 2
* Mano de obra cambio de foco LED 2
* Cable eléctrico de 4mm 50 mts
* Mano de obra de colocación de cable eléctrico 50
* Canaleta plástica 20 mts
* Mano de obra colocación de canaletas plásticas 20

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Abog. Jorge Riveros
Oficial Administrativo
Dirección de Pasaporte y Servicios Consulares

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Nº 0010920

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 10-3-2023 Solicitante: Academia

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS						

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Montaje y Desmontaje de motor
* Motor de pórtico eléctrico basculante

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Lic. Fernando Florentín Morel
Coord. Administrativo
Dirección Gral. de la Academia Diplomática y Consular
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Nº 0010919

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 10-3-2023 Solicitante: Secretaria Privada

Cliente: M.R.E.

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS						

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

- Foco LED hasta 18 watt 4
- Mano de obra cambio de focos LED 4.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Fabián Cabrera

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SECRETARÍA PRIVADA

Airmect

Nº 0010918

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 10-3-2023 Solicitante: Asuntos Legales

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELÉCTRICAS						

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Fluorescentes tipo LED de 40 w 13 und.
* Cambio de Fluorescentes de 40 w 13 und

Conforme Cliente

Firma

Nombre SANDRA FERNÁNDEZ
ABOGADA
Dirección de Asuntos Legales
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.