Automotor

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS ***Fecha:*** 24/07/2025

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: *304*

Vehículo: MPATFS85JKT000991 ***Chapa:*** HFU 180 ***Kilometraje:*** 144.297

Modelo: D - MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

●	Precap de direccion X2 - Sistema de Suspensión - ISUZU D - MAX AÑO 2019
●	Mano de Obra - Sistema de Suspensión - ISUZU D - MAX AÑO 2019
●	Buje de parrilla superior - Tren Delantero - ISUZU D - MAX AÑO 2019
●	Alineacion y balanceo de ruedas - ISUZU D - MAX AÑO 2019

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Demecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 24 de Julio de 2.025

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 180

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
2	Precap de direccion X2 - Sistema de Suspensión - ISUZU D - MAX AÑO 2019
8	Mano de Obra - Sistema de Suspensión - ISUZU D - MAX AÑO 2019
4	Buje de parrilla superior - Tren Delantero - ISUZU D - MAX AÑO 2019
1	Alineacion y balanceo de ruedas - ISUZU D - MAX AÑO 2019

Automotor S.A.
Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Dojnecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL