GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
MODELO:	HYUNDAI H1
MOVIL:	-
FECHA:	26/01/24
CHAPA:	HFV419
CHASIS:	KMJWA37KAJU922220
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19077

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 10/2023 - ID 435614
8	UNIDAD	732 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - HYUNDAI H1: ACEITE MOTOR POR LITRO
5	UNIDAD	736 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - HYUNDAI H1: ACEITE CAJA POR LITRO
1	UNIDAD	737 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - HYUNDAI H1: FILTRO DE AIRI
1	UNIDAD	738 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - HYUNDAI H1: FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	739 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - HYUNDAI H1: FILTRO DE COMBUSTIBLE

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION Osvin Cabrera

CONFORMIDAD POR EL SERVICIO

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO QUE LA FIRMA GILCO PAR S.R.L., HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE SERVICIO Nº GIL 002/2024 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Nº 10/2023 DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2023 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS", ID Nº: 435.614.-

ASUNCIÓN, ENERO DE 2024.-

.....

DEPENDENCIA SOLICITANTE

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo