GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH147
CHASIS:	MPATFS85HCT104587
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15407

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7
		PEDRO JUAN CABALLERO
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
8	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
1	UNIDAD	2.23 MAZA RUEDA DELANTERA
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
4	UNIDAD	2.32 PERNO PARRILLA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

Mirian Benítez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.10

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH147
CHASIS:	MPATFS85HCT104587
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15407

8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
8	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
3	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.1

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

000038

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH147
CHASIS:	MPATFS85HCT104587
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15408

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7
		PEDRO JUAN CABALLERO
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	9.2 RADIADOR DE INTERCOOLER
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEM?N PILOTO
1	UNIDAD	13.7 VOLANTE DE MOTOR
1	UNIDAD	13.8 TORNILLOS DE VOLANTE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
10	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2.1.01

Mirian Benítez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.1

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH147
CHASIS:	MPATFS85HCT104587
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15408

6	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	14.21 CRUCETA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

SAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 21.01

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.10

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH147
CHASIS:	MPATFS85HCT104587
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15409

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7
		PEDRO JUAN CABALLERO
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.1 SENSOR DE MASA DE AIRE
1	UNIDAD	17.2 CONJUNTO ACELERACION
2	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTR?NICO

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

Mirian Benitez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones Act.1

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com