elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0007604

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 12093	Motivo de Visita: Instalación de repuestos					Estado del Equipo al llegar	Operativo	
Nombre del Técnico: Marco González - Abel Dávalos							Inoperativo	
Cliente: Hospital de Policía Rigoberto Caballero					Sala: Tomografía			
Equipo: Tomógrafo			Modelo: Somatom Scope Power		Serial: 115563			
Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
15/02/24	08:00	15:00	7,00	—	—	1,00	—	8,00

Servicio Realizado

* Instalación de repuestos detallados más abajo.
* Pruebas de funcionamiento OK.
* Equipo Operativo.

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
		x	331	Transformador de alta	* Orden de Servicio Nº 34/2024
			332	Mano de Obra de instalación de Transformador de	* ID Nº 435.760
				alta	* Contrato Nº 319/2023
		x	341	Placa D400 Controlador Principal + Placa MCB2	
			342	Mano de Obra de instalación de Placa D400	
				Controlador Principal + Placa MCB2.	

Categoría					
	Diagnóstico		Updates / Upgrades		
	Mantenimiento Correctivo		Desmontaje		
	Cambio de Piezas	x	Traslado de equipos		
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación		
	Montaje		Acompañamiento		
	Puesta en marcha		Asistencia Remota		

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	x		SI	x
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente:

Aclaración de Firma: Dra. Sanie R. Ferreira, Imagenóloga, RP/N 11179, Jefe de Servicio de Imágenes HCPRC

Nathalia A. Salinas A., Subcomisario MCAP., Jefa de Adquisiciones

Técnico: Marco González R.A.C.:

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.

Papelígrafo Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 10 Blocks de 50x4 del 7.501 al 8.000 - 12/2023

Original (Blanco) - Copias(Rosa)

elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0007605

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 12093	Motivo de Visita: Instalación de repuestos					Estado del Equipo al llegar	Operativo	
Nombre del Técnico: Marco González - Abel Dávalos							Inoperativo	
Cliente: Hospital de Policía Rigoberto Caballero						Sala: Tomografía		
Equipo: Tomógrafo			Modelo: Somatom scope Power			Serial: 115563		

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
15/02/24	08:00	15:00	7,00	—	—	1,00 —		8,00

Servicio Realizado

* Instalación de repuestos detallados más abajo.
* Pruebas de funcionamiento ok.
* Equipo operativo

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
		x	371	Conversor de Frecuencia 0..1600hz 2,3 kvg	* Orden de Servicio Nº 34/2024
			372	Mano de obra de instalación de conversor de	* ID Nº 435.760
				Frecuencia 0..1600hz 2,3 kvg	* Contrato Nº 319/2023
		x	391	Ensamble de Polea de la Tabla de Paciente	
			392	Mano de obra de instalación de ensamble de	
				Polea de la Tabla de Paciente.	

Categoría					
	Diagnóstico		Updates / Upgrades		
	Mantenimiento Correctivo		Desmontaje		
	Cambio de Piezas	x	Traslado de equipos		
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación		
	Montaje		Acompañamiento		
	Puesta en marcha		Asistencia Remota		

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	x		SI	x
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente:

Aclaración de Firma: Dra. Sanie R. Ferreira, Imagenóloga, RP Nº 11479, Jefe de Servicio de Imágenes, HCPRC

Nathalia A. Salinas A., Subcomisario MGAP., Jefa de Adquisiciones

Técnico: Marco González, Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.

R.A.C.:

Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 10 Blocks de 50x4 del 7.501 al 8.000 - 12/2023
Original (Blanco) - Copias(Rosa)

elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0007606

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 12093	Motivo de Visita: Instalación de repuestos					Estado del Equipo al llegar	Operativo	
Nombre del Técnico: Marco Gonzalez - Abel Dávalos							Inoperativo	
Cliente: Hospital de Policía Rigoberto Caballero.					Sala: Tomografía			
Equipo: Tomógrafo			Modelo: somatom Scope Power.		Serial: 115563			

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
15/02/24	08:00	15:00	7,00	-	-	1,00	-	8,00

Servicio Realizado

* Instalación de repuestos detallados más abajo
* Pruebas de Funcionamiento ok.
* Equipo Operativo

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
		x	3101	Sensor Optico del Movimiento Vertical.	* Orden de servicio Nº 34/2024
			3102	Mano de obra de Instalación de Sensor Optico	* ID Nº 435.760
				del Movimiento Vertical.	* Contrato Nº 319/2023
		x	3107	Computadora ICS 125	
			3108	Mano de Obra de instalación de Computadora	
				ICS 125	

Categoría				
	Diagnóstico		Updates / Upgrades	
	Mantenimiento Correctivo		Desmontaje	
	Cambio de Piezas	x	Traslado de equipos	
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación	
	Montaje		Acompañamiento	
	Puesta en marcha		Asistencia Remota	

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	x		SI	x
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente:

Dra. Sanie R. Ferreira
Imagenóloga
RP N°
Jefe de Servicio de Imágenes
HCPRC

Nathalia A. Salinas A.
Subcomisario MGAP.
Jefa de Adquisiciones

Aclaración de Firma:

Técnico: Marco Gonzalez R.A.C.:

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.

Trapelgraf Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 10 Blocks de 50x4 del 7.501 al 8.000 - 12/2023

Original (Blanco) - Copias(Rosa)

elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0007607

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 12093	Motivo de Visita: Instalación de repuestos.					Estado del Equipo al llegar	Operativo	
Nombre del Técnico: Marco González - Abel Dávalos							Inoperativo	
Cliente: Hospital de Policía Rigoberto Caballero					Sala: Tomografía			
Equipo: Tomógrafo			Modelo: Somatom Scope Power.		Serial: 115563			

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
15/02/24	08:00	15:00	7,00	-	-	1,00	-	8,00

Servicio Realizado

* Instalación de repuestos detallados más abajo
* Pruebas de Funcionamiento OK.
* Equipo Operativo.

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
		x	3111	Placa Interfaz Can Bd. D31-e-ct-fw	* Orden de servicio Nº 34/2024
			3112	Mano de Obra de instalación de Placa Interfaz Can Bd. D31-e-ct-fw	* ID Nº 435760
					* Contrato Nº 319/2023

Categoría					
	Diagnóstico		Updates / Upgrades		
	Mantenimiento Correctivo		Desmontaje		
	Cambio de Piezas	x	Traslado de equipos		
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación		
	Montaje		Acompañamiento		
	Puesta en marcha		Asistencia Remota		

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	x		SI	x
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente:

Aclaración de Firma: Dra. Sanie R. Ferreira, Imagenóloga, RP N° 11944, Jefe de Servicio de Imágenes HCPRC

Natalia A. Salinas A., Subcomisario MGAP., Jefa de Adquisiciones

Técnico: Marco González R.A.C.:

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.

Trapelgral Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 10 Blocks de 50x4 del 7.501 al 8.000 - 12/2023

Original (Blanco) - Copias(Rosa)