GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: NISSAN FRONTIER
MOVIL: -
FECHA: 14/08/19
CHAPA: HEU 230
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6927

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
2	UNIDAD	7.5 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	7.6 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
4	UNIDAD	7.7 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	7.14 RETIFICACION DE TAMBOR
2	UNIDAD	7.15 RECTIFICACION DE DISCO
2	UNIDAD	7.18 REPARACION DEMORDAZA DE FRENO
1	UNIDAD	7.8 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO
1	UNIDAD	7.22 FLUIDO DE FRENO
1	UNIDAD	7.24 MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO
1	UNIDAD	1.12 SCANEO COMPUTARIZADO
1	UNIDAD	1.28 CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO

GILCOPAR S.R.L.

Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR: .....

ACLARACION: Osvaldo Pasquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com