Número del Llamado: LPN N° 26 /2022	**Numero de Contrato: 102/2022**	
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG.		
Ubicación: AISP	**Monto contratado: Gs. 596.000.000.-** **Monto certificado: Gs. 12.482.760.-**	
Proveedor: OMNI S.A.		
Periodo: 2023		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: Jesús Alcaráz	**s/ Res. N°: 1556/2022**	**AERA N°: ----------**
Fiscal Adjunto:	**s/ Res. N°: ----------**	**AERA N°: ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 24 días del mes de marzo del año 2023.

Certifican	
---------- **Fiscal Titular**	---------- **Fiscal Adjunto**
Observaciones:	
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Departamento de Fiscalización GA-SDAF Mesa de Entrada Fecha: 20 ABR 2023 Hora: 4:30 Encargado: Camilo César Hernandez Nuñez Departamento de Fiscalización - GA-SDAF	**V° B°**
Observaciones: Itemizer	

Jesús M. Alcaraz
Jefe Int. Dpto. Electrónica y C.
DINAC

Ing. Ronald Denites
Gerente Tecnico Int D.A
DINAC

CP Tatiana Morel
Gerente Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
1	173	Mano de obra por todas Los dispositivos externos central y superior	Unidad	3
1	174	Mano de obra por inspeccionar la entrada y salida de dopantes	Unidad	3
1	175	Mano de obra por inspeccionar y verificar los membrana de analisis	Unidad	3
1	176	Mano de obra por inspeccionar y verificar el interruptor principal	Unidad	3
1	177	Mano de obra por inspeccionar y verificar pantalla tactil	Unidad	3
1	178	Mano de obra por inspeccionar ventilaciones del gabinete del sistema	Unidad	3
1	179	Mano de obra por inspeccionar el filtro de aire	Unidad	3
1	180	Mano de obra por inspeccionar y verificar la alineacion de la cinta de secantes	Unidad	3
1	181	Mano de obra por inspeccionar y verificar las superficies externas componentes flojos sueltos etc	Unidad	3
1	182	Mano de obra por inspeccionar y verificar el sistema operativo del equipo	Unidad	3
1	183	Mano de obra por limpiar el interior del sistema	Unidad	3
1	184	Mano de obra por inspeccionar y verificar el etiquetado	Unidad	3
1	185	Mano de obra por calibracción	Unidad	3

Certifican

Fiscal Titular	Fiscal Adjunto

Observaciones:

Jesús M. Alcaraz
Jefe Int. Dpto. Electrónica y C.
DINAC

V° B°

Observaciones: Itemizer

Ing. Ronald Benítez
Gerente Tecnico Int D.A
DINAC

Gerente Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos