18-2-2026

INFORME TECNICO DE OBRAS – MES 8

Ing. Nahuel Jara Castellano

Nahuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C. 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE TARIJA
Fiscalización de Obras

Presentación

De conformidad con el llamado de la Gobernación del Departamento de Itapúa denominado **Contratación de servicio técnico y profesional individual para fiscalización de obras - ID. N°. 458.239.** Contrato N° 08/2025, de fecha 18 de junio del 2025.

El presente informe tiene como objetivo dar cumplimiento al Contrato firmado entre el consultor Ing. Nahuel Alejandro Jara Castellano y la Gobernación del Departamento de Itapúa, a fin de dar seguimiento a las obras asignadas al consultor en el Departamento de Itapúa.

Por último, reiteramos que el consultor Ing. Nahuel Alejandro Jara Castellano, ha sido comunicado de la adjudicación para la realización de los trabajos de servicio técnico para fiscalización de obras dentro del departamento de Itapuá y firmado contrato entre las partes en fecha 18 de junio del año 2025.

El presente informe consta de 16 páginas enumeradas.

Nahuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C.: 6588

Ing. Nahuel Alejandro Jara Castellano
Registro profesional: 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Tabla de contenidos:

Presentación 1
1. Generalidades 3
2. Objetivo del trabajo 4
3. Alcance de los trabajos de la Fiscalización 4
4. Obras contrato abierto 5

Nahuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C.: 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAQUA
Fiscalización de Obras

INFORME TECNICO

MES ENERO 2026

1. Generalidades

La Gobernación del Departamento de Itapuá por medio de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte ha asignado la fiscalización y verificación de obras detalladas en la siguiente tabla, las mismas se encuentran dentro del departamento de Itapúa.

EDUCACIÓN					
N°	ID N°	DISTRITO	BENEFICIARIO	DETALLE	ADJUDICADO
1	465.165	Departamento de Itapúa	Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa	Mantenimiento, Reparaciones De Cocinas Y Comedores	ITINERA S.A.

El presente informe tiene por objetivo resumir las actividades de los contratistas en sus obras dentro del último mes.

El presente documento constituye el **INFORME MENSUAL DE ENERO** de la fiscalización de obras.

Nahuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C.: 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

2. Objetivo del trabajo

El principal objetivo del del trabajo es el seguimiento y la fiscalización de las obras asignadas.

3. Alcance de los trabajos de la Fiscalización



Las obras asignadas se localizan en los distritos de:

- Encarnación.
- Cambyretá.
- Hohenau.
- Itapúa Poty.
- General Artigas.
- Obligado.
- Capitán Miranda.
- Yatytay.
- Natalio.
- San Rafael del Paraná.
- Edelira.
- Bella Vista.
- San Cosme y San Damián.
- General Delgado.
- Capitán Meza.
- San Pedro del Paraná.
- Alto Verá.

Nahuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C.: 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
Fiscalización de Obras

4. Obras contrato abierto

4.1. Licitación Pública Nacional 03/2025: Contrato de la Licitación 465.165 – Mantenimiento, Reparaciones de Cocinas y Comedores en Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa.

Datos del contratista y la obra:

UBICACIÓN	DISTRITOS	MONTO DE LA OBRA
Departamento de Itapúa	Encarnación, Cambyretá, Capitán Miranda, Edelira, General Artigas, Hohenau, Itapúa Poty, Natalio, San Cosme y Damián, San Pedro del Paraná, Yatytay, Alto Verá, Capitán Meza, Obligado, General Delgado, San Rafael del Paraná.	3.207.349.223 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
ITINERA S.A.	(0981) 407029	12/2025
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
129 días	25/08/2025	31/12/2025

Conocimiento del proyecto:

Los servicios de mantenimiento y refacción ya realizados se encuentran de recibir la nota rubricada de recepción con el legajo correspondiente de cada representante director de institución educativa.

Seguimiento de plazos de la obra

El plazo de terminación de obras de mantenimiento fue hasta el 31/12/2025.

Seguimiento de avance de obra físico financiero

En la verificación de los trabajos realizados correspondiente a mantenimiento de cocinas y comedores en instituciones educativas, se corroboraron el buen funcionamiento de la instalación eléctrica y sanitaria (extractores, enchufes, tomas, focos, canillas), pidiendo al contratista el reemplazo efectivo de aquellos artefactos que se presentaron defectuosos para asegurar el correcto funcionamiento del área una vez entregado el servicio a las instituciones. Además, se verificó la estanqueidad de los techos en donde se precisaron de reparaciones y reemplazo, así también el acabado final de las pinturas y el buen estado de las aberturas en general.

Nahuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C.: 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
Fiscalización de Obras

Fotografías de la obra

Imagen 1 y 2 – Fachada principal con techo reparado e interior refaccionado – Esc. Bás. Manuel Domínguez KM.1 - Distrito de San Rafael del Paraná.

Imagen 3 – Fachada principal con rampa de acceso – Colegio Nacional KM.1 - Distrito de San Rafael del Paraná.

Manuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C. 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Imagen 4 – Interior de cocina/comedor refaccionado – Esc. Bás. Elizardo Aquino - Distrito de Yatytay.

Imagen 5 – Verificación de extractores de aire pared – Colegio Nacional de Yatytay - Distrito de Yatytay.

Nahuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C.: 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
Fiscalización de Obras

Imagen 6 y 7 – Verificación de instalación eléctrica y cambio de pintura – Esc. Bás. Joaquín Gómez - Distrito de Yatytay.

Imagen 8 y 9 – Verificación de pintura y extractores de aire pared – Esc. Bás. Espíritu Santo - Distrito de Yatytay.

Nahuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C.: 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
Fiscalización de Obras

Imagen 10 – Verificación de piso colocado – Col. Nac. Francisco Solano López de Naranjito - Distrito de San Rafael del Paraná.

Imagen 11 – Verificación de circuito eléctrico, fachada y techo colocado – Esc. Bás. Espíritu Santo - Distrito de Natalio.

Nahuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C.: 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Imagen 12 y 13 – Verificación de luminarias, pintura exterior y reparación de pisos – Esc. Bás. Emma Lezcano de Caiva (Puerto Triunfo) - Distrito de Natalio.

Nahuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C.: 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
Fiscalización de Obras

Imagen 14, 15 y 16 – Verificación de luminarias, extractores, pintura interior, pozo ciego y registro cloacal – Esc. Bás. San José - Distrito de Edelira.

Manuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M O.P.C.: 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL LOS TAPIÑÁ
Fiscalización de Obras

Imagen 17, 18, 19 y 20 – Verificación de extractores, pintura interior/exterior e instalación eléctrica – Esc. Bás. Virgen de Fátima - Distrito de Edelira.

Nahuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C.: 6568

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
Fiscalización de Obras

Imagen 21 y 22 – Verificación de finalización de pintura interior/exterior – Colegio Nacional Emiliano R. Fernández - Distrito de Capitán Meza.

Nahuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C.: 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Imagen 23 y 24 – Verificación de finalización de pintura interior/exterior con estructura de techo – Esc. Bás. Nuestra Señora de la Merced - Distrito de San Rafael del Paraná.

Nahuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C. 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
Fiscalización de Obras

Imagen 25, 26 y 27 – Verificación de finalización de pintura interior/exterior, pisos reparados e instalación eléctrica con extractores – Col. Nac. Santa María de Hohenau 5 - Distrito de Hohenau

Nahuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C.: 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
Fiscalización de Obras

Imagen 28 y 29 – Verificación de finalización de pintura interior/exterior. pisos reparados e instalación eléctrica con extractores – Esc. Bás. Epifanio Méndez Fleitas - Distrito de San Pedro del Paraná.

Nahuel Jara Castellano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C.: 6588

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras