Automotor S.A.

# INFORME TECNICO

Asunción, 12 de Agosto de 2.021.-

**Señores**
**FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES**
**Presente**

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***HYUNDAI H1 – TQ,*** con chapa Nº ***BFR 227,*** Chassis ***KMJWA37HAAU203360,*** el cual se detalla a continuación:

| | |
|---|---|
| • Aceite Motor | Mantenimiento preventivo |
| • Aceite de caja | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro de aceite | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro de aire | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro de Combustible | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro AA | Mantenimiento correctivo |
| • Correa Alternador | Mantenimiento correctivo |
| • Correa de AA | Mantenimiento correctivo |
| • Bujía incandecente | Mantenimiento correctivo |
| • Limpieza de Radiador y reparación | Mantenimiento correctivo |
| • Tapa Radiador | Mantenimiento correctivo |
| • Materiales Auxiliares | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de Obra | Mantenimiento correctivo |
| • Juego Pastilla Freno | Mantenimiento correctivo |
| • Juego Pastilla Freno Tras. | Mantenimiento correctivo |
| • Pistón Mordaza | Mantenimiento correctivo |
| • Reten Mordaza | Mantenimiento correctivo |
| • Guardapolvo Mordaza | Mantenimiento correctivo |
| • Guardapolvo Mordaza | Mantenimiento correctivo |
| • Disco Freno Del. | Mantenimiento correctivo |
| • Disco Freno Tras. | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de Obra | Mantenimiento correctivo |

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Departamento de Mantenimiento y Servicios
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción
Lic. Rubén Franco.

Automotor S.A.

# INFORME TECNICO

Asunción, 12 de Agosto de 2.021.-

**Señores**
**FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES**
**Presente**

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***HYUNDAI H1 – TQ,*** con chapa Nº ***BFR 227***, Chassis ***KMJWA37HAAU203360***, el cual se detalla a continuación:

| | |
|---|---|
| • Amortiguador Delantero | Mantenimiento correctivo |
| • Amortiguador Trasero | Mantenimiento correctivo |
| • Parrilla Suspensión | Mantenimiento correctivo |
| • Cubiertas | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de Obra | Mantenimiento correctivo |
| • Motor Arranque | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de Obra | Mantenimiento correctivo |

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Departamento de Mantenimiento y Servicios
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción
Lic. Rubén Franco.

**Automotor S.A.**

## INFORME TECNICO

Asunción, 12 de Agosto de 2.021.-

**Señores**
**FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES**
**Presente**

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa Nº ***HCF 255,*** Chassis ***MPATFS86JJT000695,*** el cual se detalla a continuación:

| | |
|---|---|
| • Aceite Motor | Mantenimiento preventivo |
| • Aceite de caja | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro de aceite | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro de aire | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro de Combustible | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro AA | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de obra | Mantenimiento correctivo |
| • Juego de pastillas delanteras | Mantenimiento correctivo |
| • Discos de Frenos delanteros | Mantenimiento correctivo |
| • Juego de reparación mordaza | Mantenimiento correctivo |
| • Fluido de freno | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de Obra | Mantenimiento correctivo |
| • Amortiguador.- | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de Obra | Mantenimiento correctivo |
| • Guardapolvo | Mantenimiento correctivo |
| • Cubierta | Mantenimiento correctivo |
| • Alineación y balanceo | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de obra | Mantenimiento correctivo |

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Departamento de Mantenimiento y Servicios
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción
Lic. Rubén Franco

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66 GlassOil

Automotor S.A.

# INFORME TECNICO

Asunción, 16 de Agosto de 2.021.-

**Señores**
**FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES**
**Presente**

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa Nº ***HEU 410,*** Chassis ***MPATFS86JKT000205,*** el cual se detalla a continuación:

| | |
|---|---|
| • Aceite Motor | Mantenimiento preventivo |
| • Aceite de caja | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro de aceite | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro de aire | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro de Combustible | Mantenimiento preventivo |
| • Correa Alternador | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de obra | Mantenimiento correctivo |
| • Juego de pastillas delanteras | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de Obra | Mantenimiento correctivo |
| • Amortiguador.- | Mantenimiento correctivo |
| • Rotulas inferiores | Mantenimiento correctivo |
| • Rotulas superiores | Mantenimiento correctivo |
| • Maza rueda delantera | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de Obra | Mantenimiento correctivo |
| • Plato de Presión | Mantenimiento correctivo |
| • Disco | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de Obra | Mantenimiento correctivo |
| • Filtro habitáculo A/A | Mantenimiento correctivo |

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Departamento de Mantenimiento y Servicios
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción
Lic. Ruben Franco

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66 Glasur

Automotor S.A.

# INFORME TECNICO

Asunción, 16 de Agosto de 2.021.-

**Señores**
**FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES**
**Presente**

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***HYUNDAI UNIVERSE,*** con chapa Nº ***PNF 846,*** Chassis ***KMJKG18BPCC908327,*** el cual se detalla a continuación:

| | |
|---|---|
| • Aceite para Motor | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro aceite | Mantenimiento preventivo |
| • Soportes motor del. | Mantenimiento correctivo |
| • Soportes motor tras. | Mantenimiento correctivo |
| • Soportes motor izquierdo | Mantenimiento correctivo |
| • Juego Correas ventilador | Mantenimiento correctivo |
| • Filtro aire | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro Combustible | Mantenimiento preventivo |
| • Juego de Inyectore de Combustible | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de Obra p/ hora | Mantenimiento correctivo |
| • Cubiertas | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de Obra p/ hora | Mantenimiento correctivo |

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Departamento de Mantenimiento y Servicios
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción
Lic. Rubén Franco

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66 Gas Bol