TALLER "RC"

DE CRISPIN RUFFINELLI **MECANICA GENERAL**

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULOS

En la Ciudad de San Lorenzo, Oficina Central del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (I.P.T.A.), sito en la ruta Mariscal Estigarribia Km. 10 1/2, en fecha 09 del mes de febrero, año dos mil veinte y cuatro, siendo la Hs 15:00, se reúnen las siguientes personas; señor Ismael Mora, Jefe Interino del Departamento de Transporte y Taller, el Ing. Agr. Gregorio Verón, Jefe del Campo Experimental San Juan Bautista, funcionarios del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria y el Señor Francis Ruffinelli, Jefe de Taller de la Firma Taller RC; a fin de recepcionar de este último, el automóvil, marca Chevrolet, modelo corsa, Motor N° N40001311, Chassis Nº 9BGXM19G09B229235, Año 2009, Color Blanco, Chapa N° BDC 419, Rasp N° E-0003224. Logo N° 00143, en perfectas condiciones y debidamente reparada.-

En prueba de conformidad a lo expresado, firman al pie de esta Acta, las personas mencionadas precedentemente, en dos copias originales a un solo efecto y un mismo tenor.-

Sr. Francis Ruffinelli
Jefe de Taller
Taller RC

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4

Sr. Ismael Mora
Jefe Interino
Departamento Transporte y Taller
IPTA

Ing. Agr. Gregorio Veron
Jefe
Campo Experimental San Juan Bautista

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA CAMPO EXPERIMENTAL SAN JUAN BAUTISTA MISIONES

Ing. Agr. Gregorio N. Verón
Jefe Interino
IPTA - San Juan Bautista

Dirección: De La Burrerita c/ Saturio Ríos, B° San Antonio, Lambaré
Teléfono: 021 901 960 – 0992 224 088
e-mail: taller.rc@hotmail.com

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA
PARAGUAY

PARAGUÁI TEMBIPORUPYAHU KOKUE PARAGUÁI PEGUA ÑANGAREKOHA

FORMULARIO
ACTA DE RECEPCION
PARA USO EN LA RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

FECHA: 09 de febrero de 2.024

Tipo de Vehículo	Automóvil	Marca	CHEVROLET CORSA
Logo Nº	00143	Chapa Nº	BDC 419
Kilometraje	185.219	Nº de Motor	N40001311
Taller Adjudicado	TALLER RC	Nº de Chassis	9BGXM19G09B229235

ITEMS Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
102	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELECTRICA*		
102.10	Bujías cada uno	4	
103	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEMOTOR*		
103.7	Aceite para motor por litro	5	
105	*SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR*		
105.1	Filtro de aceite	1	
105.2	Filtro de aire	1	
105.3	Filtro de combustible	1	

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA CAMPO EXPERIMENTAL SAN JUAN BAUTISTA MISIONES

Ing. Agr. Gregorio N. Verón
Jefe Interino
IPTA - San Juan Bautista

Firma del Responsable del Vehículo

Firma del Jefe
Departamento de Transporte y Taller
Ismael Mora

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL TALLER ADJUDICADO

TALLER R.C.
de Francisco Ruffinelli
RUC: 633.374-4

ACLARACION DE FIRMA: Sr. Francis Ruffinelli

FECHA DE ENTREGA DEL VEHICULO: 08 de febrero de 2.024

FECHA DE RECEPCION DEL VEHICULO: 09 de febrero de 2.024

FIRMA DEL RESPONSABLE

ACLARACION DE FIRMA: Ismael Mora