Detalle Tecnico del Servicio de Mantenimiento y Reparacion

Cliente: **HONORABLE CAMARA DE SENADORES**
Marca: **Chevrolet**
Modelo:
Chasis: **9BG156MK0KC430029**
Chapa **HFT 061**
Kilometraje: **122803**

CANTIDAD	TRABAJOS REALIZADOS	MOTIVOS
1	ALINEACION	POR DESGASTE DE USO NORMAL
14	MANO DE OBRA	POR REPARACIONES VARIAS
2	BUJE BARRA ESTABIL.	POR DESGASTE DE USO NORMAL
2	BIELETA ESTABILIZADOR	POR DESGASTE DE USO NORMAL
2	BRAZO INFERIOR	POR DESGASTE DE USO NORMAL
1	BRAZO SUPERIOR DELANTERO LI	POR DESGASTE DE USO NORMAL
1	BRAZO SUPERIOR DELANTERO LD	POR DESGASTE DE USO NORMAL
2	MUÑEQUIN DE DIRECCION	POR DESGASTE DE USO NORMAL
2	PRE CAP	POR DESGASTE DE USO NORMAL
2	AMORTIGUADOR DELANTERO	POR DESGASTE DE USO NORMAL

TRABAJO A REALIZAR

1. MANTENIMIENTO
2. CONTROL COMPLETO.