ACTA DE RECEPCIÓN, CULMINACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL INTN – ID 416877"

En la ciudad de Asunción a los 21 días del mes de noviembre del año 2022, sito en el Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica - OIAT del INTN; ubicado en Avda. Artigas 3973 casi Gral. Roa, se deja constancia que la Empresa, **IEA** ha culminado y cumplido satisfactoriamente con la **Orden de Trabajo N° 3187** y sus especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a ***"REPARACION Y MANTENIMIENTO* DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL INTN – ID 416877".**

Ítems Adjudicados:

Ítem 15: Bomba de vacío marca Sartorius

Ítem 16: Bomba de vacío marca Rocker Scientific 801

Ítem 17: Centrifuga de laboratorio marca Gerber Instruments

Se adjunta informes de los trabajos realizados por la empresa.-

Lic. Carmen Bordón
Jefe Dpto. Alimentos
INTN

Recibido y Verificado
Técnicos OIAT - INTN

Firma de Conformidad
Director OIAT-INTN

Lic. Laura Silva
Directora
Org. de Investigación y Asistencia
Tecnológica - INTN