ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00788

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA | | |
| DIRECCIÓN: | Avda. Mcal Lopez c/ Cnel Cazal S.L. | TELEFONO: | |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: | ESTERILIZACION | | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | | CARGO: | |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | | | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO: | AUTOCLAVE A VAPOR | MARCA: | SAKURA |
| MODELO: | AIIS - BOPE | SERIE Nº: | 07099930 |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 06/04/2020

| | | |
|---|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ | FALLA DENUNCIADA: |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ | |
| CORRECTIVO | ☐ | |

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote #1 Item 1 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas. Item 6 Limpieza de cámara de esterilización. Item 2, 3, 4, 5 Limpieza de linea hydraulica; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de linea de vacio, Limpieza de cal dora. Item 9, 10, 11, 12 Limpieza, ajuste calibración de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de deposito de vapor; Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Item 13 Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | | Responsable del Servicio/Departamento | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Aclaración: | Luis Alberto Díaz Olmedo<br>Bioingeniero<br>Reg. Prof. MSPyBS 017 | Aclaración: | MS. César Yegros<br>Jefe<br>Dpto. de Electromedicina<br>F.C.M. - H.C |
| Fecha: | 06-abril-2020 | Fecha: | |

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017:-

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Arch. Tributario TRIPLICADO: No valido como Crédito Fiscal

Documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00789

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA
TELEFONO:
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez y Cnel Cazal. UNA
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION
CARGO:
SERVICIO SOLICITADO POR:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

## DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor
MARCA: SAKURA
MODELO: AMS-B09E
SERIE Nº: 07099932

FECHA DEL SERVICIO: 06 , 04 , 2020

## TIPO DE MANTENIMIENTO

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote #2, Item 1, Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas. Item 6, Limpieza de camara de esterilización. Item 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de vapor, Limpieza de linea de vacio, Limpieza de caldera. Item 9,10,11,12 Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor, Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de secado, Calibración de valvula motorizada de seguridad. Item 13 Limpieza, ajuste y calibración de valvula de seguridad. Mano de obra calificada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | Responsable del Servicio/Departamento |
|---|---|
| Firma: | Firma: MS. César Yegros |
| Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017 | Aclaración: Jefe, Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C |
| Fecha: 06 - abril - 2020 | Fecha: |

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Arch. Tributario TRIPLICADO: No valido como Crédito Fiscal

Los documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente sellados y firmados, según corresponda

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00790

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN: | Facultad de Ciencias Médicas-UNA | | |
| DIRECCIÓN: | Avda Mcal. Lopez y Cnel Cazal S.L. | TELEFONO: | |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: | ESTERILIZACION | | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | | CARGO: | |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | | | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO: | AUTOCLAVE A VAPOR | MARCA: | SERCOM |
| MODELO: | IHM. | SERIE Nº: | |

FECHA DEL SERVICIO: 06, 04, 2020

## TIPO DE MANTENIMIENTO

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote #3 Item 1 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas. Plana limpieza de cámara, de esterilización Item 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vapor; limpieza de linea de secado; limpieza de caldera Item 9,10,11,12 Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua, limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de paso de vapor, limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Item 13, Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | Responsable del Servicio/Departamento |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Aclaración: | Aclaración: MS. César Yegros |
| Fecha: 06-abril-2020 | Fecha: Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C |

Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 -

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Arch. Tributario TRIPLICADO: No valido como Crédito Fiscal