FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revisión: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

Nº63/2019

EMPRESA ADJUDICADA : SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	**N° ORDEN DE SERVICIO: 425**
EXP. D.A.F. N°: 19000079015-X	**NOTA N°: CAIA N° 56/2019**
FECHA: 12 AGO. 2019	**MOVIL Nº: 74 CHAPA Nº EAH 421**
MARCA : ISUZU	**DEPENDENCIA: COORDINACION ADMINISTRATIVA DE INVESTIGACION ADUANERA**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE FRENOS, REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA (BUJES DE PARRILLA SUPERIOR E INFERIOR) Y REPARACION DE DIRECCION

OBSERVACION:
Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.

CONFORMIDAD :

Lic. Juan V. Caballero, Jefe
Departamento de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Servicio Integral del Automotor
de Glenys Estigarribia Caballero

FIRMA Y ACLARACION TALLER	FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC	FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL

Carlos Ojeda
Jefe Interino Dpto. OSEP
Coord. Administrativa de Investigación Aduanera
CAIA