Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 24 de Febrero de 2.022.-

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***HYUNDAI UNIVERSE,*** con chapa Nº ***BOK 193,*** Chassis ***KMJKG18BPCC908327,*** el cual se detalla a continuación:

• Junta anillo bomba de agua	Mantenimiento correctivo
• Radiador de agua	Mantenimiento correctivo
• Bomba central de freno	Mantenimiento correctivo
• Válvula de freno	Mantenimiento correctivo
• Fluido de freno	Mantenimiento correctivo
• Bulbo de freno	Mantenimiento correctivo
• Bujes de elástico delantero	Mantenimiento correctivo
• Juego de bujes barra estabilizadora	Mantenimiento correctivo
• Barra estabilizadora	Mantenimiento correctivo
• Mano de obra Ítem 36, 40, 41	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

Rubén Dario Farias
c.I. 2580662
Departamento de Mantenimiento y Servicios
FACEN

Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 24 de Febrero de 2.022.-

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***HYUNDAI H1 – TQ,*** con chapa Nº ***BFR 227,*** Chassis ***KMJWA37HAAU203360,*** el cual se detalla a continuación:

• Filtro AA	Mantenimiento correctivo
• Limpieza de radiador y reparación	Mantenimiento correctivo
• Tapa de radiador	Mantenimiento correctivo
• Servo freno	Mantenimiento correctivo
• Fluido	Mantenimiento correctivo
• Alternador	Mantenimiento correctivo
• Porta Carbón	Mantenimiento correctivo
• Válvula EGR	Mantenimiento correctivo
• Soporte motor	Mantenimiento correctivo
• Correa dentada	Mantenimiento correctivo
• Tensor correa	Mantenimiento correctivo
• Bomba de agua	Mantenimiento correctivo
• Embrague ventilador	Mantenimiento correctivo
• Radiador de aceite	Mantenimiento correctivo
• Engranaje reversa	Mantenimiento correctivo
• Eje cuádruple	Mantenimiento correctivo
• Rulemanes	Mantenimiento correctivo
• Cabo de cambio	Mantenimiento correctivo
• Amortiguador diferencial	Mantenimiento correctivo
• Rulemanes	Mantenimiento correctivo
• Brida	Mantenimiento correctivo
• Eje Cardan	Mantenimiento correctivo
• Mano de obra Ítem 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

Departamento de Mantenimiento y Servicios
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción

Rubén Darío Franco
C.I. 2.530.662

Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 24 de Febrero de 2.022.-

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa Nº ***HCF 255,*** Chassis ***MPATFS86JJT000695,*** el cual se detalla a continuación:

• Aceite Motor	Mantenimiento preventivo
• Aceite de caja	Mantenimiento preventivo
• Filtro de aceite	Mantenimiento preventivo
• Filtro de aire	Mantenimiento preventivo
• Correa Alternador	Mantenimiento correctivo
• Correa AA	Mantenimiento correctivo
• Bujía Incandescente	Mantenimiento correctivo
• Parrila de suspensión inferior	Mantenimiento correctivo
• Parrilla de suspensión superior	Mantenimiento correctivo
• Rotulas inferiores	Mantenimiento correctivo
• Rotulas superiores	Mantenimiento correctivo
• Bujes de parrilla inferior del.	Mantenimiento correctivo
• Barra estabilizadora del.	Mantenimiento correctivo
• Maza Rueda delantera	Mantenimiento correctivo
• Mano de obra Item 18 y 19	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

Departamento de Mantenimiento y Servicios
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66 Glasurit

Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 24 de Febrero de 2.022.-

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa Nº ***HEU 410,*** Chassis ***MPATFS86JKT000205,*** el cual se detalla a continuación:

• Aceite motor	Mantenimiento preventivo
• Aceite caja	Mantenimiento preventivo
• Filtro de aceite	Mantenimiento preventivo
• Filtro de aire	Mantenimiento preventivo
• Correa Alternador	Mantenimiento correctivo
• Juego de reparación de mordaza	Mantenimiento correctivo
• Zapatas de freno traseros	Mantenimiento correctivo
• Bomba central de freno	Mantenimiento correctivo
• Bendix de arranque	Mantenimiento correctivo
• Ruleman de arranque	Mantenimiento correctivo
• Aceite 80w90	Mantenimiento preventivo
• Guardapolvo de homocinetica	Mantenimiento correctivo
• Rodillo eje túnel	Mantenimiento correctivo
• Perno diferencial	Mantenimiento correctivo
• Planetario	Mantenimiento correctivo
• Mano de obra Ítem 15,16,20,23	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

Departamento de Mantenimiento y Servicios
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción

Rubén Dario Franco
C.I. 2530.662