| INFORME TECNICO | |
|---|---|
| VERIFICACION Y APROBACIÓN SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 012 | |
| EMPRESA/ TALLER: | DIOVER S.A. |
| DEPARTAMENTO: | TRANSPORTE – DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |

| CANTIDAD/ SERVICIOS | DETALLE DE LOS SERVICIOS |
|---|---|
| | **Se realizó servicio a la Camioneta Isuzu D-Max BHP220** |
| | **Ltros de aceite 15w40** |
| | **Filtro de aceite** |
| | **Filtro de aire** |
| | **Filtro de combustible** |
| | **Mano de obra.** |

**Fecha: Los trabajos fueron recepcionados en fecha 25/04/2019**

| FIRMA: | | ACLARACION: | Cristino Bogado, Jefe<br>C.I. Nº 1.001.052<br>Dpto. de Transporte - SENATUR |
|---|---|---|---|