Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: jose.coronel.rec@gmail.com
Telefax: 595 – 21 – 585540/2, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ACTA DE CONFORMIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

En la ciudad de San Lorenzo, en el local de la Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura, sito en ruta Mcal. Estigarribia Km 11, Campus de San Lorenzo, a los 13 días del mes de diciembre del año dos mil veinte y dos, en presencia del representante de la Dirección de Mantenimiento, la Arq. Ena Narváez, se procede a verificar el mantenimientos y reparación de los vehículos de la marca TOYOTA, recibidos de la Empresa AUTOMOTIVE S.A.I.E. según las especificaciones técnicas y corresponde a la ORDEN DE SERVICIO, "LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2020 DE CARÁCTER PLURIANUAL 2020 - 2021, ID N° 377.673, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL RECTORADO DE LA UNA" y que fueron proveídas según INFORMES TECNICOS y que se detallan según el pedido solicitado:

EMPRESA	CONCEPTO	ORDEN SERVIC N°	PRESUP. N°	FECHA PRESUP.	MONTO
Automotive S.A.I.E.	Reparación y Mantenimiento - Caja, Diferencial Delantero y Trasero, Sistema de Suspensión, Frenos Y Parte eléctrica. TOYOTA HILUX, CHAPA EAG 338	124/2022	016/2022	08/11/2022	3.738.300.-
	Reparación y Mantenimiento - Motor. Sistemas de suspensión, Frenos y Parte eléctrica. TOYOTA HILUX, CHAPA BK0 441	124/2022	040/2022	29/11/2022	8.132.025.-
	Reparación y Mantenimiento - Suspensión, Frenos. TOYOTA HILUX, CHAPA BKO 804	124/2022	043 y 045/2022	14/11/2022	5.153.295.-
	Reparación y Mantenimiento - Motor. TOYOTA HILUX, CHAPA BKO 546	124/2022	041/2022	15/09/2022	1.037.610.-
	Reparación y Mantenimiento - Motor. Sistema de Freno. Parte eléctrica. TOYOTA HILUX, CHAPA BLC 040	124/2022	042/2022	29/11/2022	1.580.301.-
	TOTAL				19.641.531.-

RECEPCIONADOS los VEHICULOS TOYOTA y no habiendo otras observaciones que incluir en el presente Acta, se procede a la firma de DOS ejemplares a un solo tenor.

Por la Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura

000017

Elaborado por:..... Damián Serrano
RL/EN/ds
D.G.O.T.I.
DAMIAN SERRANO
Funcionario
Dirección de Mantenimiento

Controlado por:..... Arq. Ena Narváez
Arq. Ena Narváez
Directora de Mantenimiento
D.G.O.T.I. Rectorado - U.N.A.