Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 03 de Mayo de 2.019.-

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo **ISUZU D – MAX,** con chapa Nº **HCF 255,** Chassis **MPATFS86JJT000695,** el cual se detalla a continuación:

• Aceite sintetico 15W – 40	Mantenimiento preventivo
• Filtro Aceite	Mantenimiento preventivo
• Filtro de Aire	Mantenimiento preventivo
• Materiales Auxiliares	Mantenimiento preventivo
• Mano de Obra	Mantenimiento preventivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
Automotor S.A.
Administración - Servicio
Carlos Díaz

Departamento de Mantenimiento y Servicios
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas
Universidad Nacional de Asunción