FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

Nº64/2019

EMPRESA ADJUDICADA : SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	**N° ORDEN DE SERVICIO: 435**
EXP. D.A.F. N°: ----	**NOTA N°: DT N° 56/2019**
FECHA: 15 AGO. 2019	**MOVIL Nº: 44 CHAPA Nº BHH 091**
MARCA : HYUNDAI	**DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA (BUJES DE PARRILLA INFERIOR) Y REPARACION DE EMBRAGUE

OBSERVACION:

Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.

CONFORMIDAD :

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 262

Lic. Juan V. Caballero, Jefe
Departamento de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. Juan V. Caballero, Jefe
Departamento de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

FIRMA Y ACLARACION TALLER	FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC	FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL