30219

...ión Administrativa
Departamento de Logistica Administrativa **Nro O.S.1064**

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 22 de Mayo de 2023

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo pertenece a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: INGRESOS JUDICIALES

TIPO DE EQUIPO: IMPRESORA MULTIFUNCION

N° DE ROTULO: 13001-02-0114963

Observacion: Se devuelve el equipo conforme a configuracion de retiro la cual se detalla en la solicitud correspondiente

Conformidad: Se entrega el equipo funcionando correctamente al cual se le han real los trabajos detallados en la **ORDEN DE SERVICIO NRO 1064**

Habiendo verificado el equipo arriba descripto se certifica que se ha cumplido con lo detallado en la orden de servicio

Luis Cáceres Técnico
Div. Rep. y Mant. de Equipos
Dpto. de Logística Administrativa
Firma y aclaracion del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando CONFORMIDAD de funcionamie

Mg. C.P. ANA B. GONZALEZ R.
Directora Interina
Dpto. de Ingresos Judiciales
Firma y aclaracion del usuario

11/05/23

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio:

Nombre de la empresa: PS LINE S.A. 147/2021 Contrato N°: 147/2021

TALE

Cristian González
Servicio Técnico
PS Line S.A.

Firma y aclaracion del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo