CONSORCIO sermec

RUC N°: 80108205-6

SAN COSME N° 722 C/ SAN FRANCISCO - TELEFONO: 021 211-260

INFORME TECNICO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: **LOTE N° 2**

CHAPA N°	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS N°	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAH 281	CAMIONETA	ISUZU	DMAX	2013	MPATFS85HCT105527	188490	011-567-02-5838	17° R S ALTO PARAGUAY

FISCALIZACION DURANTE LA REPARACION:

Durante el proceso de Reparación se procedió a la Verificación conforme al PRESUPUESTO presentado de los Servicios realizados con cambios de Repuestos para garantizar que los trabajos se realicen satisfactoriamente.

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS

Para emitir el Acta de Recepción de Compras y/o Servicios se procedió a realizar todas las pruebas mecánicas, la Verificación de los Servicios realizados y los Repuestos cambiados. Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente conforme al siguiente detalle:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.9.1	2	UNIDAD	Provision y cambio de rulemanes c/ seguro	615.000	1.230.000
2.9.2	2	UNIDAD	Provision y cambio de retenes	398.000	796.000
2.9.3	1	UNIDAD	Provision y cambio de eje palier	2.966.000	2.966.000
2.9.4	2	UNIDAD	Reparacion de tunel	650.000	1.300.000
TOTAL	**Seis millones doscientos noventa y dos mil guaranies.-**				**6.292.000**

INFORME TECNICO FINAL:

Todos los trabajos de reparación se realizarón satisfactoriamente y corresponde la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS y/o SERVICIOS. Los trabajos realizados cuenta con Garantía conforme a lo indicado en el punto 7 DEL CONTRATO. CONDICIONES DE ENTREGA, CUADRO DE EJECUCION DE TRABAJOS.

Lic. Susan Ramirez Contrataciones Consorcio SERMEC	José Manuel Acevedo Vera Encargado de Talleres Rama Mecánica	Oscar Viveros Pinto Jefe Dpto. de Transporte y Talleres
TALLER ADJUDICADO	**TECNICO RESPONSABLE**	**JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
FECHA:	**jueves, 02 de julio de 2020**	