TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME N°19/2023

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Relojes Biométricos para el Banco Nacional de Fomento.

Nº DE ID: 381.664/2021.-

FECHA: 17/08/2023

Nº DE CONTRATO: *BNF-P N° 546/2021*

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS.

En la ciudad de Asunción a los 17 días del mes de agosto del 2023, manifestamos que el servicio de mantenimiento y reparación de los relojes biométricos se desarrolló sin inconvenientes de acuerdo con la orden de servicio emitida, así mismo mencionamos que por Informe Técnico N° 019 de la firma SOLUTEC describe lo utilizado y desarrollado en las sucursales de la Institución, el cual se adjunta a este informe.

Como administrador del Contrato de referencia suscribimos al pie del presente informe.

Anahí Cáceres Romero
Auxiliar Administrativo
División Control del Personal

Paz Aníbal Franco Colmán
Jefe
División Control del Personal

SOLUTEC Soluciones Tecnológicas	De FERNANDO ARIEL CARDENAS GALEANO REPARACION E INSTALACION Y VENTAS DE EQUIPOS INFORMATICOS – ELECTRONICOS GRAL. Central: CALLE CORTA CASI MEXICO - SAN RAFAEL - MARIANO ROQUE ALONSO Teléfono: +595 993 318773 / +595 981 107723 Centro Logístico: Tte. Benítez c/ Fortín Toledo – Zona Sur Fernando de la mora fac.cardenas@gmail.com / armandorcgster@gmail.com	RUC: 3.846.758-5 INFORME TECNICO Nº 0019

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: **BANCO NACIONAL DE FOMENTO** Contacto: **SR. PAZ FRANCO / STA. ANAHI CACERES**	Fecha: 16/08/2023		
Departamento: CENTRAL	Celular: 0981 900044 0983 517811	Int.:	1508
Dirección: 25 DE MAYO ESQUINA INDEPENDENCIA NACIONAL	Técnico – Encargado de Proyecto: Lic. **Armando Cárdenas**		

Problema / Síntoma / Diagnóstico: **TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS**

SERVICIO REALIZADO

Items	CANTIDAD DE RELOJ	DESCRIPCION
ORDEN DE SERVICIO N° 19	1	SUC. SAN JUAN NEPOMUCENO (232 km) • Desarme y limpieza de placas y conectores. • Testeo general de conexiones.

Observación: ----------

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de **SOLUTEC** señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

	Fac. Aníbal Franco Coimán Jefe División Control del Personal	1.003.604.
Firma del Técnico	Firma del Cliente	Aclaración Cliente / Usuario – C.I.

SOLUTEC
de Fernando A. Cárdenas
RUC 3846758-5

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO

CONSTE QUE EL SERVICIO Y/O REPARACION SOLICITADA POR ESTA DIVISIÓN PARA EL **MANTENIMIENTO RELOJES BIOMÉTRICO CON CÓDIGO PATRIMONIAL N° 32066** SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 19/2023, SUCURSAL SAN JUAN NEPOMUCENO, FUE REALIZADA CONFORMEMENTE.

.....

ACLARACIÓN:

FECHA: 16/08/2023

Abg. Juan Luis Hadad Vera
Sub-Gerente
Suc. San Juan Nepomuceno

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Sucursal San Juan Nepomuceno

Nelson Darío López Trinidad
Gerente
Sucursal San Juan Nepomuceno