Automotor

22 ABR 2026

Informe Técnico de Servicios de Mantenimiento y reparación realizado

Cliente: HONORABLE CAMARA DE SENADORES

Marca: HYUNDAI

Modelo: H1 TQ

Chassis: KMJWA37KBKU048742

Chapa: AAOD 655

Kilometraje: 130.100_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS	MOTIVOS
	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo y	
2	correctivo de MOTOR	Por kilometraje cumplido
8	Aceite de Motor	Por kilometraje cumplido
1	Filtro de Aceite	Por kilometraje cumplido
1	Filtro de Combustible	Por kilometraje cumplido
1	Filtro de Aire	Por kilometraje cumplido
1	Filtro de Aire Acondicionado de Cabina	Por kilometraje cumplido
2	Aditivo para Radiador y Reservorio	Carga de agua refrigerante
	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo y	
3	correctivo del SISTEMA DE FRENOS y ABS	Por desgaste de uso normal
1	Juego Pastilla freno trasero	Por desgaste de uso normal
1	Pistón Mordaza	Por desgaste de uso normal
	Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo y	
1	correctivo del SISTEMA ELÉCTRICO/ELECTRÓNICA	Por foco quemados
1	Focos alta	Por foco quemados
2	foco de 1 filamento	Por foco quemados

1 – Servicio de Mantenimiento Motor

2 – Control sistema electrico

3 – Control Sistema de freno

Carlos Diaz
Administración - Servicios
Automotor

MARCOS GRIFFITH
Director de Gestión del Desplazamiento
Cámara de Senadores

Escaneado con CamScanner