Nº 0008680

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-03-2021 Solicitante: Coordinación General Academ

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18000	split	220v	5,2A	21c°	2~~0~~6c°	280	78c°

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento Desarme y Limpieza de filtro de aire, serpentinas de unidad condensador y evaporador, turbinas bandejas de drenajes lubricación de los motores ventiladores revisión de perdida de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relés temporizadores, presostatos de alta y baja etc

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Juré

Nº 0008679

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-03-2021 Solicitante: Cordinación Academia

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	split	220 v	5,2 A	20 c°	10 c°	276	74

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Descarme limpieza de filtros de aire, serpentinas de unidad condensador y evaporadores turbinas bandejas de drenaje lubricación de los motores ventiladores, revisión de perdida de refrigerantes, medición de la carga del motor revisión del estado físico del contacto relos temporizadores, presostatos de alta y baja etc

V carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma

Primer Secretario Oscar Guerrero
Nombre Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Denó

Airmect

Nº 0008678

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-03-2021 Solicitante: Dirección General de la Academia

Cliente: M. R. E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	split	220 v.	4,2 A	21 c°	11 c°	260	73

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme y Limpieza de filtro de aire, serpentina de unidad condensador y evaporadores, turbinas bandejas de drenajes lubricación de los motores ventiladores, Revisión de perdida de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico del contactor, relés, temporizadores presostatos de alta y baja etc
✓ Provisión y carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma

Nombre: Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre: Sergio Doné

Airmect

Nº 0008677

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-03-2021 Solicitante: Dirección General de la Academia

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	split	220v	9,2A	20 C°	10 C°	266	76

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme y Limpieza de filtros de aire serpentinas de la unidad condensadora y evaporadora, turbinas bandejas de desagues, Lubricación de los motores ventiladores, revisión de perdida de refrigerantes, medición de la carga del moto ventilador y del compresor, revisión del estado físico y funcionamiento de contactores relos, temporizadores presostatos de alta y baja etc
✓ Carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma

Primer Secretario Oscar Guerrero
Nombre Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doré

Nº 0008689

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-03-2021 Solicitante: Casona Academia

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
24.000	split	220v.	7,2A	21	11 c	276	76

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento Desarme y Limpieza de filtro de Aire Serpentina de la unidad Condensadora y evaporador, turbinas bandeja de drenajes, Lubricación de los motores ventilador revisión de perdida de refrigerantes medición de la carga del motor compresor y ventilador revisión del estado físico de contactor relos, presostatos de alta y baja Etc.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio