nd 62 36

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16534320
Fecha Inicio Vigencia: 11/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0010087

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 12/04/2024
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 08/04/2024
Fecha estimada de término del traslado: 12/04/2024
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD045
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHD045
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		25 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	25.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	25.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	25.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	25.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
		26 REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	26.9 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA
	1	26.10 CAMBIO CORREA DE AIRE
	1	26.13 CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR
		27 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	27.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO
	1	27.3 CARGA DE GAS

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Firma | Aclaración de Firma | RUC / Cédula de Identidad 3.448365

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 657 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [9.751 - 10.750] - 07/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16534320
Fecha Inicio Vigencia: 11/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0010088

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — Fecha de emisión: 12/04/2024
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227 — C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 08/04/2024 — Fecha estimada de término del traslado: 12/04/2024
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: — Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad: — Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS — Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº — Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD045
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL — RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHD045
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
	1	27.4 CAMBIO DE VALVULAS EXPANSORA
	1	27.8 JUEGO DE RETENES COMPLETO DE AIRE
	1	27.10 ACEITE REFRIGERANTE DEL AIRE
	1	27.13 VENTILADOR DE EVAPORADOR
	1	27.16 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR
	1	27.17 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR
	1	27.18 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AA
		31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI
	2	31.2 RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO
	2	31.6 REPARACION DE FRENO DE MANO
	2	31.7 RECTIFICACION DE TAMBOR
	1	31.8 CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO
	4	31.10 CAMBIO DE FIBRA DE FRENO
	4	31.15 REPARACION DE CALIPER DE MORDAZA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Firma — Agustin Acosta, Jefe Interino, Departamento de Transporte — Aclaración de Firma — 3.449365 RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [9.751 - 10.750] - 07/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16534320
Fecha Inicio Vigencia: 11/07/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0010089

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 12/04/2024
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 08/04/2024
Fecha estimada de término del traslado: 12/04/2024
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD045
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHD045
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		33 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	2	33.5 CAMBIO DE PRECAT
	2	33.13 CAMBIO DE MUÑEQUIN
	2	33.14 CAMBIO DE ROTULA
	1	33.19 REPARACION DE CREMALLERA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Firma

Agustin Acosta
Jef. Interino
Departamento de Transporte
Aclaración de Firma

3.449365
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [9.751 - 10.750] - 07/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de la población

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
ACTA DE RECEPCION N° 36.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los **doce** días del mes de **abril** del año dos mil **veinticuatro**, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Félix Agustín Acosta Amarilla**, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr. *Mario Cibils***, en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 62- **Nota de Remisión: 001-002-0010087/10088/10089.**
Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax BHD 045.- **Asignado a:** *Dir. Gral. de Educación Permanente de personas Jóvenes y Adultas.*
Km. De Entrada: 327.976.- **Km. Próximo mantenimiento:** 332.976.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
25	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI	
25.1	Cambio de Filtro de Aire	1
25.2	Cambio de Filtro de Aceite	1
25.3	Cambio de Filtro de Combustible	1
25.4	Cambio de aceite motor	1
26	REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI	
26.9	Cambio de tensor de correa	1
26.10	Cambio correa de aire	1
26.13	Cambio correa de alternador	1
27	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI	
27.1	Cambio de Filtro Aire Acondicionado	1
27.3	Carga de gas	1
27.4	Cambio de válvulas expansora	1
27.8	Juego de retenes completo de aire	1
27.10	Aceite refrigerante del aire	1
27.13	Ventilador de evaporador	1
27.16	Limpieza y mantenimiento de evaporador	1
27.17	Limpieza y mantenimiento de condensador	1
27.18	Limpieza y mantenimiento del sistema de AA	1
31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI	
31.2	Rectificación de disco de freno	2
31.6	Reparación de freno de mano	2
31.7	Rectificación de tambor	2
31.8	Cambio de Pastilla de freno	1
31.10	Cambio de fibra de freno	4

Agustin Acosta
Jef.: Interino
Departamento de Transporte

Elaborado por: Luis Gonzalez
Revisado por: Anghi Rey

31.15	Reparación de caliper de mordaza	4
33	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI	
33.5	Cambio de precat	2
33.13	Cambio de muñequin	2
33.14	Cambio de Rotula	2
33.19	Reparación de Cremallera	1

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Felix Agustín Acosta Amarilla
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Carlos López
Mecánico

Diego Gamarra
Chofer