Automotor

## Informe Técnico de Servicios de Mantenimiento y Reparación

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Marca: ISUZU

Modelo: MU-X Aut. 4X4

Chassis: MPAUCS85GJT000160

Chapa: HCN 602

Kilometraje: 189.212_

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS | MOTIVOS |
|---|---|---|
| 6 | Mano de Obra | Mantenimiento correctivo |
| 2 | Amortiguadores | Mantenimiento correctivo |
| 2 | buje estabilizador central | Mantenimiento correctivo |
| 4 | Mano de Obra | Mantenimiento correctivo |
| 2 | Amortiguadores traseros | Mantenimiento correctivo |
| 2 | Juego de goma cabina | Mantenimiento correctivo |
| | | |

1 – Reparación Suspensión delantera y trasera

2 – Control General

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

HYUNDAI ISUZU GEELY Maserati REPSOL AGRALE