GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	LIMA 68
FECHA:	
CHAPA:	EAJ775
CHASIS:	8AJFS8CD101215378
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15320

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 02 - LOTE Nº 8
		AGRUPACION FOPE-DIRECCION DE APOYO TACTICO
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	1.23 MORDAZA DE FRENO DELANTERO RH
1	UNIDAD	1.24 MORDAZA DE FRENO DELANTERO LH
8	UNIDAD	1.37 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
1	UNIDAD	2.11 BARRA ESTABILIZADORA DEL.
1	UNIDAD	2.12 PUNTA EJE RH
1	UNIDAD	2.13 PUNTA EJE LH
2	UNIDAD	2.16 MAZA RUEDA DELANTERA
1	UNIDAD	2.17 ROTOR SENSOR
4	UNIDAD	2.18 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
4	UNIDAD	2.19 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.20 RET?N DE MAZA DELANTERA
12	UNIDAD	2.29 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	LIMA 68
FECHA:	
CHAPA:	EAJ775
CHASIS:	8AJFS8CD101215378
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15320

1	UNIDAD	3.1 BENDIX DE ARRANQUE
1	UNIDAD	3.2 ROTOR DE ARRANQUE
1	UNIDAD	3.3 INDUCIDO DE ARRANQUE
4	UNIDAD	3.9 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	4.1 JGO. DE REGULADOR DE VOLTAGE Y JGO DE DIODOS
1	UNIDAD	4.2 ROTOR DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.3 ESTATOR DE ALTERNADOR

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	LIMA 68
FECHA:	
CHAPA:	EAJ775
CHASIS:	8AJFS8CD101215378
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15321

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 02 - LOTE Nº 8
		AGRUPACION FOPE-DIRECCION DE APOYO TACTICO
1	UNIDAD	4.4 CORREA DE ALTERNADOR
4	UNIDAD	4.11 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
2	UNIDAD	5.9 FAROS BUSCA HUELLAS
12	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
8	UNIDAD	5.35 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.24 EMBRAGUE VENTILADOR
1	UNIDAD	6.29 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	9.2 RADIADOR DE INTERCOOLER
1	UNIDAD	9.35 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
1	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	LIMA 68
FECHA:	
CHAPA:	EAJ775
CHASIS:	8AJFS8CD101215378
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15321

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com