REIMPEX JAC

Informe Técnico

Asunto: Mantenimiento preventivo y correctivo.

Marca: JAC

Modelo: Refine M1

Chasis Nro: LJ16AA3C7G7000478

Chapa: BZH 451

Km: 79.273

Comentario:

Se realizaron las verificaciones mecánicas correspondientes acorde al procedimiento por lo que procedimos al los siguientes trabajos:

- Cambio de junta Balancín : La Junta tenia un desgaste por la cual el aceite tenia una perdida leve por el lugar desgastado
- Sellador -cemento Gris- : Para sellar la junta y el reten bancada

- Reten Bancada : perdida de aceite por el reten que se encontraba dañada
- Cambio de Kit de Embrague (Plato de presión , Disco de Embrague ,cojinete de Empuje, ruleman piloto) : desgaste por el kilometraje cumplido
- Cruceta Cardan : tenia una pequeña holgura

ID 405-382