1230

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	CHEVROLET	Nº	17286
Tipo	0300	Modelo	S10 2.4	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAF264	Nº Bastidor	9BG138GF0AC424279	Fecha de Inspección	14/12/2020
Año Fabricación:	2.009	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN		Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	102
1.02	NÚMERO DE MOTOR	102
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	102
1.04	DATOS DE FABRICACION	102
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	102
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	102
2.02	DE POSICION Y PATENTE	102
2.03	DE FRENADO	102
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	102
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	102
2.08	DE TABLERO	102
	PROYECTORES ADICIONALES	NA
2.10	OTROS	102
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	102
3.02	BARRAS DE DIRECCION	102
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	102
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	102
3.05	CAJA DE DIRECCION	102
3.06	MANCHON	102
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	102
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	102
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	102
3.10	ALINEACION: DERIVA	102
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	102
4.02	SERVOFRENOS	102
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	102
4.04	DE SERVICIO	102
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	102
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	102
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	102
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	102
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	102
5.03	ELASTICOS	102
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	102
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	102
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESA	102
6.02	TRANSMISION	102
6.03	OTROS	102
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	102
7.02	FIJACIONES	102
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	102
8.02	FALLAS VISIBLES	102
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	102
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	102
9.03	PARAGOLPES	102
9.04	PUERTAS	102
9.05	CAPOT Y BAUL	102
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	102
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	102
9.08	LIMPIAPARABRISAS	102
9.09	LAVAPARABRISAS	102
9.10	ESPEJOS	102
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	102
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	102
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	102
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	102
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	102
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	102
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	102
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	NA
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	102
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	102
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	102
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	102
10.07	OTROS	102
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	102
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	102

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1566	15502106	6304006	5303106	---------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)		CO (%) 0.59	CO2 (%) 13.18	HC (p.p.m.) 0	Ruidos (dB) ---	
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.37/1.77			Fd. (KN) 4.04/1.53	Des. (%) 7.00/13.00		Efic. (%) 65.66
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.41			Fd. (KN) 1.65	Des. (%) 31.00		Efic. (%) 22.76
Suspensiones (%) 76/78/40/64		Alineación (m/km) 3/1		Desaceleración (m/s2)			Peso: (Kg) 1818
Luces	Bajas I/D (Klx) 9.00/ 6.00		Altas I/D (Klx) 5.00/ 1.00		Niebla I/D (Klx)		Intensidad total (Klx) 30.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION ivesur APROBADA TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X	ING. ESTEBAN SERAFINI Director Técnico Adjunto
Inspección APROBADA con Observaciones		
Inspección CONDICIONAL		
Inspección RECHAZADA		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL INTERIOR **Linea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO